







# 单项工程验收单

年 月 日


合同名称	洛阳市洛龙区伊河湾项目 5#楼 F1 户型样板间装修工程				
施工单位	郑州宜信装饰工程有限公司				
建设单位	河南浩德新潮置业有限公司				
工程开工日期	2024 年 6 月 29 日	工程竣工日期	2024 年 8 月 15 日		
工程内容： 伊河湾项目 5#楼 F1 户型样板间装修工程 所有内容					
验收结论：局部细节需提升，详见附页整改单					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量：A：优良		B：合格	C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特重大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：较差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部	项目营销	物业公司
					

# 伊河湾精样板间验收问题整改单


序号	存在问题	问题照片
1	壁布不锈钢收边	 <p>整改后</p> 

3

衣柜抽屉平整度  
调整




整改后




4

梳妆台不锈钢漆面磕碰修补




整改后




5


主卧衣柜层板接  
缝处漆面修补



整改后




6 镜柜内部收胶不平滑



整改后



7 踢脚线突出墙  
不均匀




整改后




8

窗台收胶宽度不  
均匀



整改后



9	保洁问题	<p>1. 壁布局部污染清洗</p> <p>2. 不锈钢木饰面胶液残留</p> <p>3. 面层浮灰</p> <p>以上问题已处理。</p> <p>已整改 李林 王芳 无著</p>
---	------	--