

## 工 作 联 系 单




项目名称	悠然居	联系单编号	262
合同名称	悠然居项目团购区一标段精装修工程 合同	合同编号	BLT. JA. 101
主送单位	北京港源建筑装饰工程有限公司		
抄送单位	集团成本管理部		
事由	关于悠然居项目团购区一标段 6#楼底盒和过线盒事宜		

内容:

由贵司施工的悠然居项目团购区一标段精装修工程，材料封样中过线盒和底盒品牌是联盟，现场材料抽查中发现开关插座底盒、过线盒与材料封样品牌不符。根据《悠然居项目团购区一标段精装修工程合同》中“第八条、材料供应要求——第 5.2 条、第 5.4 条：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的 5 倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）、第 6.3 条、第 6.4 条相关合同条款”，做出以下决定：

- 1、对不合格的材料清退出场，由此造成的责任及损失由乙方负责。
- 2、要求拆除已施工部分并重新采购更换。
- 3、对贵司进行50000元的惩罚。

望贵司引以为戒，给予高度重视。



下无正文

责任工程师：（签字）

*张兆坤*

2025.3.21

工程经理：（签字）

*陈卓*



日期：2025年3月 日

## 工 作 联 系 单


项目名称	悠然居	联系单编号	284
合同名称	悠然居项目团购区一标段精装修工程 合同	合同编号	BLT. JA. 101
主送单位	北京港源建筑装饰工程有限公司		
抄送单位	集团成本管理部		
事由	关于 10#楼客厅窗帘盒基层钢材材料未按图纸设计要求施工的事宜		

内容:


由贵司施工的悠然居项目团购区一标段精装修工程，在客厅窗帘盒施工过程中，图纸设计要求使用 40\*40 方钢及 40\*40 角钢（附图 1），现场钢架基层使用 30\*30 角钢（附图 2、附图 3），贵司未按图纸施工，擅自使用不符合设计要求的钢材。现根据《悠然居项目团购区一标段精装修工程合同》中“第八条、材料供应要求——第 6.2 条、第 6.4 条：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的 5 倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）”的要求，做出以下决定：

- 1、对不合格的材料清退出场，由此造成的责任及损失由乙方负责。
- 2、要求拆除已施工部分并重新采购更换。
- 3、对贵司进行 50000 元（大写：伍万圆整）的惩罚。


望贵司引以为戒，给予高度重视。



附图1



附图2



附图3

下无正文

责任工程师：（签字）

张宜卓

工程经理：（签字）



日期：2025 年 4 月 7 日