

宜阳山水文苑防火门制作及安装工程6月份进度款汇总表（2022.6.10）

第一次进度款

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 预算合价 (元) | 本次可支付 款项比例 | 本次可支付 款项(元) | 说明 | 备注 |
|----|-----------------|----|---------|--------|-------------|---------------|----------------|--|---|
| 1 | 防火门 | m2 | 2147.02 | 278.00 | 596871.56 | 80.00% | 477497.25 | 详见后 附工程 量清单 明细。 计算±0 以上部 分 | 根据合同第六条，六、付款方式 本工程付款方式如下：分批次制作与安装分批次付款 1、每批次依据已完工程进度，安装完成全部工程量的50%，经甲方、监理及相关部门验收合格后，支付至该批次已完工程造价的80%； 2、工程安装完毕，经甲方、监理及相关部门验收合格后，支付至已完工程造价的80%； 3、工程全部施工完毕，经消防部门最终验收通过后，乙方需报送完备的工程结算资料并配合甲方办理结算完成，支付结算价款的95%，余5%作为质保金，质保期满无质量问题后一次性无息付清该质保金，质保期两年，自全部工程完工经甲方及相关部门验收合格并通过消防部门验收之日起计算； |
| 2 | 本次工程量小计 | 元 | | | | | 477497.25 | | |
| 3 | 经双方协商一致，本次进度款金额 | 元 | | | | | 470000.00 | | |

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称：宜阳亭子园置业有限公司

单位名称：

甲方代表：同解

乙方代表：

签字日期：2022.6.10

签字日期：22.6.10

宜阳项目1-13#楼防火门清单

| 序号 | 楼号 | 房间 | 规格型号 | 樘数 | 面积 (m ²) | 备注 | |
|----|----|-----|--------------|-------------|----------------------|--------|-------|
| 1 | 洋房 | 水暖井 | FM丙0718 | 27 | 34.02 | 1~9层 | |
| 2 | | 1# | 电井 | FM丙0718 | 24 | 30.24 | 2~9层 |
| 3 | | | | FM丙0918 | 3 | 4.86 | 一层 |
| 4 | | | | FM丙1219 | 1 | 1.62 | 一层 |
| 5 | | | | 楼梯前 | FM乙1021 | 3 | 6.3 |
| 6 | | 2# | 水暖井 | FM丙0918 | 18 | 29.16 | 1~9层 |
| 7 | | | 电井 | FM丙0518 | 18 | 16.2 | 1~9层 |
| 8 | | | 楼梯前 | FM乙1121 | 2 | 4.2 | 屋面层 |
| 9 | | 3# | 水暖井 | FM丙0918 | 18 | 29.16 | 1~9层 |
| 10 | | | 电井 | FM丙0518 | 18 | 16.2 | 1~9层 |
| 11 | | | 楼梯前 | FM乙1121 | 2 | 4.2 | 屋面层 |
| 12 | | 5# | 水暖井 | FM丙0718 | 21 | 26.46 | 1~8层 |
| 13 | | | 电井 | FM丙0718 | 21 | 26.46 | 2~8层 |
| 14 | | | | FM丙0918 | 3 | 4.86 | 一层 |
| 15 | | | | 楼梯前 | FM乙10215 | 3 | 6.45 |
| 16 | | 7# | 水暖井 | FM丙0618 | 16 | 17.28 | 2~9层 |
| 17 | | | 电井 | FM丙1318 | 2 | 4.68 | 一层 |
| 18 | | | | FM丙1018 | 18 | 32.4 | 1~9层 |
| 19 | | 8# | 水暖井 | FM丙0718 | 27 | 34.02 | 1~9层 |
| 20 | | | 电井 | FM丙0718 | 24 | 30.24 | 2~9层 |
| 21 | | | | FM丙0918 | 3 | 4.86 | 一层 |
| 22 | | | | 楼梯前 | FM乙10215 | 3 | 6.45 |
| 23 | | 11# | 水暖井 | FM丙0718 | 18 | 22.68 | 1~9层 |
| 24 | | | 电井 | FM丙0718 | 16 | 20.16 | 2~9层 |
| 25 | | | | FM丙0918 | 2 | 3.24 | 一层 |
| 26 | | | | 楼梯前 | FM乙10215 | 3 | 6.45 |
| 27 | | 12# | 水暖井 | FM丙0718 | 27 | 34.02 | 1~9层 |
| 28 | | | 电井 | FM丙0718 | 24 | 30.24 | 2~9层 |
| 29 | | | | FM丙0918 | 3 | 4.86 | 一层 |
| 30 | | | | 楼梯前 | FM乙10215 | 3 | 6.45 |
| 31 | 6# | 水暖井 | FM丙1818(双扇) | 34 | 110.16 | 1~17层 | |
| 32 | | 电井 | FM丙1018(双扇) | 34 | 61.2 | 1~17层 | |
| 33 | | | FM丙0618 | 34 | 36.72 | 1~17层 | |
| 34 | | 楼梯间 | FM乙1121(单扇) | 32 | 73.92 | 2~17层 | |
| 35 | | | FM乙1221(双扇) | 2 | 5.04 | 一层 | |
| 36 | | | FM甲1222(双扇) | 2 | 5.28 | 屋面层 | |
| 37 | | | FM乙10215(单扇) | 2 | 4.3 | 屋面层 | |
| 38 | | 电梯前 | FM乙1521 | 34 | 107.1 | 1~17层 | |
| 39 | | 9# | 水暖井 | FM丙1818(双扇) | 34 | 110.16 | 1~17层 |
| 40 | | | 电井 | FM丙1018(双扇) | 34 | 61.2 | 1~17层 |
| 41 | | | | FM丙0618 | 34 | 36.72 | 1~17层 |
| 42 | | | 楼梯间 | FM乙1121(单扇) | 32 | 73.92 | 2~17层 |
| 43 | | | | 第2层22共双扇 | 2 | 5.04 | 一层 |

宜阳项目1-13#楼防火门清单

| 序号 | 楼号 | 房间 | 规格型号 | 樘数 | 面积 (m ²) | 备注 | | |
|----|--------------|---------|--------------|--------------|----------------------|--------|--------------|-------|
| 44 | 小高层 | 楼梯间 | FM甲1222 (双扇) | 2 | 5.28 | 屋面层 | | |
| 45 | | | FM乙10215(单扇) | 2 | 4.3 | | | |
| 46 | | 电梯前 | FM乙1521 | 34 | 107.1 | 1~17层 | | |
| 47 | | 10# | 水暖井 | FM丙1818(双扇) | 36 | 116.64 | 1~18层 | |
| 48 | | | 电井 | FM丙1018(双扇) | 36 | 64.8 | 1~18层 | |
| 49 | | | | FM丙0618 | 36 | 38.88 | 1~18层 | |
| 50 | | | 楼梯间 | FM乙1121(单扇) | 34 | 78.54 | 1层; 2~18层 | |
| 51 | | | | FM乙1221(双扇) | 2 | 5.04 | 一层 | |
| 52 | | | | FM甲1222 (双扇) | 2 | 5.28 | 屋面层 | |
| 53 | | | | FM乙10215(单扇) | 2 | 4.3 | 屋面层 | |
| 54 | | | 电梯前 | FM乙1521 | 34 | 107.1 | 1~18层 | |
| 55 | | | 13# | 水暖井 | FM丙1818(双扇) | 36 | 116.64 | 1~18层 |
| 56 | | | | 电井 | FM丙1018(双扇) | 36 | 64.8 | 1~18层 |
| 57 | | FM丙0618 | | | 36 | 38.88 | 1~18层 | |
| 58 | | 楼梯间 | | FM乙1121(单扇) | 34 | 78.54 | 2~18层 | |
| 59 | | | | FM乙1221(双扇) | 2 | 5.04 | 一层 | |
| 60 | FM甲1222 (双扇) | | | 2 | 5.28 | 屋面层 | | |
| 61 | FM乙10215(单扇) | | | 2 | 4.3 | 屋面层 | | |
| 62 | 电梯前 | FM乙1521 | | 34 | 107.1 | 1~18层 | | |
| 63 | 合计 | | | | 2147.02 | | | |

注:

- 1、热力小室 (除7#楼) 的门不提, 有变更把砌体墙改为防护栏杆;
- 2、所有管道井的门均改为1800mm高;
- 3、配电间门未提 (分包);
- 4、加工前需和现场洞口尺寸复核无误后方可加工。

李长
22.6.10