

现场签证申请单审核

申请单编号	010
申请单名称	55#1楼插接母线进水损坏更换
申请日期	2023-10-26
暂估金额	0.00
签证类型	其他原因
原因	62号地块55#楼在粉刷时工人分别在2023年10月8日西单元15楼在电井内倒水，导致11层至15层插接母线损坏，2023年10月10日东单元3层水管在电井放水，导致1至3层损坏，经插接母线厂家确认已经不能使用需要更换。