

考核单

工程名称：悠然居项目

编号：WD-002

致：洛阳万达岩土工程有限公司

内容：

我监理部在现场巡视过程中，发现你单位现场施工的2#楼南侧基坑支护，仅有4排土钉，根据《洛阳浩德悠然居基坑支护设计》显示，该部位为3-3剖面，此剖面显示为5排土钉，缺失1排。

根据《悠然居项目现场管理办法》，综合考虑，对你单位进行5000元考核。

《悠然居项目现场管理办法》有关考核的规定：“本办法中的规定以警示为目的，如有违犯者，当天考核当天交，当周考核当周清，对于为及时缴清单位将按两倍处罚并从进度款中扣除。”

请你单位高度重视此问题，立即编制整改方案并进行整改，同时按要求将考核金额缴至建设单位。



监理单位签字：

刘广政 2023.10.17

建设单位签字：

张广平

2023.10.17