

## 现场签证申请单审核

申请单编号	011
申请单名称	燃气管与插座位置冲突移位维修线管及堵洞
申请日期	2023-11-07
暂估金额	0.00
签证类型	因项目施工需求
原因	62地块因户内燃气管道与厨房户内开关插座距离不满足20CM，需移位，增加维修线管及堵洞。