

## 现场签证申请单审核

申请单编号	015
申请单名称	一期电梯门套、53#楼消防箱封堵、55#楼东单元6层吊顶
申请日期	2023-12-20
暂估金额	0.00
签证类型	因设计变更或修改设计
原因	一期电梯门套图纸变更将原预留洞口封堵，53#楼消防箱封堵、55#楼东单元6层吊顶