

现场签证申请单审核

申请单编号	016
申请单名称	55#楼电梯增加支架
申请日期	2023-12-20
暂估金额	0.00
签证类型	其他原因
原因	55#楼电梯井道因圈梁间距未按图纸施工导致需要增加部分支架