

现场签证申请单审核

申请单编号	021
申请单名称	62一标消防验收整改项目
申请日期	2024-01-09
暂估金额	0.00
签证类型	因项目施工需求
原因	62一标主楼消防验收，专家组提出整改问题：1、配电室通风风机处安装防火阀，图纸未设计。2/56号楼西北侧室外消火栓属于二标区域，本次验收需安装。3、51#、53#楼商铺电气图纸与给排水图纸不符，消火栓增加配管。4/51#楼1层、夹层、负一层报警图纸上未设计消火栓按钮。4、58#楼自动报警未预埋管线。5、公共配电室图纸设计为烟温感复合器，专家组提出必须使用烟感、温感。