

B1

# 考核通知单

工程名称：开元壹号 62#地块项目工程

编号：079

致：中国建筑第五工程局有限公司

事由：关于现场施工问题

内容：

现场巡视发现，你单位负责施工的 55#商铺屋面工程存在以下问题：

- 1、现场屋面找平层未施工即施工防水层；
- 2、存在工序完成未报验现象；
- 3、现场防水卷材施工存在粘接不牢情况。

现根据《洛阳开元壹号 62 地块项目施工现场考核办法》对你单位考核 500 元整。

以上问题要求你单位引起重视，立即安排人进行整改，完成后报甲方  
监理验收，否则一切后果由你单位承担。

项目监理机构：

总 / 专业监理工程师：

日 期：

2023.5.18

表一式四份，监理单位 2 份，建设单位、承包单位各 1 份

B1

# 考核通知单

工程名称：开元壹号 62#地块项目工程

编号：078

致：中国建筑第五工程局有限公司

事由：关于现场垃圾堆放问题

内容：


巡视中发现，现场西侧临建生活区堆放较多建筑垃圾且未覆盖。此前业主曾对此进行投诉，甲方要求该部位不得再堆放垃圾。现根据《洛阳开元壹号 62 地块项目施工现场考核办法》对每家单位考核 1000 元整。

以上问题要求你单位引起重视，立即安排人进行整改，若再次出现加倍处罚。

项目监理机构：

总 / 专业监理工程师：

日期：2023.5.10



表一式四份，监理单位 2 份，建设单位、承包单位各 1 份

B1

# 考核通知单

工程名称：开元壹号 62#地块项目工程

编号：077

致： 中国建筑第五工程局有限公司

事由：关于现场施工安全问题

内容：

2023年5月10日，在现场周安全质量大检查中发现问题如下：

- 1、楼层内灭火器仍存在部分失效；
- 2、楼层内临边防护外侧堆积大量悬挑架搭设材料；
- 3、楼层内电梯井软硬防护设置不当；
- 4、悬挑式卸料平台未见荷载限定标志牌；
- 5、部分楼板洞口的平面防护未设置防滑移措施且缺少防护；
- 6、悬挑架工字钢拆除层临边防护缺失，工人在没有可靠安全措施下作业；


上述问题甲方与监理曾多次口头要求整改，但在今日检查中发现问题依然存在。现根据《洛阳开元壹号 62 地块项目施工现场考核办法》对你单位进行 500 元/条考核,共计 3000 元整。

以上问题要求你单位引起重视，立即安排人进行整改，若再次出现加倍处罚且产生的一切后果由你单位承担。

项目监理机构：

总 / 专业监理工程师：

日期： 2023.5.10



表一式四份，监理单位 2 份，建设单位、承包单位各 1 份

B1

# 考核通知单

工程名称：开元壹号 62#地块项目工程

编号：073

致：中国建筑第五工程局有限公司

事由：关于现场施工问题

内容：

现场发现，你单位负责施工的 50A#楼，3 层外墙部位植筋时工人未合理佩戴安全带。现根据《洛阳开元壹号 62 地块项目施工现场考核办法》对你单位考核 50 元整。

以上问题要求你单位引起重视，立即安排人进行整改，若再次出现加倍处罚。

项目监理机构：

总 / 专业监理工程师：

日期： 2023.4.24



表一式四份，监理单位 2 份，建设单位、承包单位各 1 份