

考核单

工程名称：悠然居项目

编号：SG-031

致：北京首钢建设集团有限公司

内容：

2024年9月7日巡视过程中，发现你单位人员在3#楼、5#楼排水立管吊洞施工中用破碎保温板进行填充，存在严重质量隐患。

参考《悠然居项目现场管理办法》第二章、第10条之规定，现对你单位进行500元（大写：伍佰元整）考核。

请你单位高度重视此问题，加强对现场施工质量的管理，采取可行施工方法确保施工质量，并杜绝此类现象的发生。



悠然居监理部

2024.9.7

监理单位签字：

刘立斌 2024.9.7

建设单位签字：

陈卓 2024.9.7