

## 现场签证申请单审核

申请单编号	LCS1-JA-105-01
申请单名称	16#楼精装户内吊顶缺陷、电路缺陷整改维修
申请日期	2024-11-20
暂估金额	0.00
签证类型	因项目施工需求
原因	为保证如期交付，因河南首创建设集团施工时，自检不够全面，部分吊顶及乳胶漆存在质量瑕疵，个别户内线路及开关插座线路不通。现安排户内装修开关插座、灯具采购及安装单位处置上述问题。