

## 12#楼

设计编号	洞口尺寸 (MM)	地下数量	地上数量	合计数量	面积 (m2)	单价	合价
FM甲1521	1500*2100	10		10	3.15	330	10395
FM甲1021	1000*2100	17		17	2.1	330	11781
FM甲1221	1200*2100	1	3	4	2.52	330	3326.4
FM乙1021	1000*2100	15	171	186	2.1	330	128898
FM乙1221	1200*2100		156	156	2.52	330	129729.6
FM乙1221a	1200*2100		159	159	2.52	330	132224.4
FM丙1018	1000*1800	24	324	348	1.8	330	206712
小计				880			623066.4

## 13#楼防火门

FM甲1521	1500*2100	5		5		330	5197.5
FM甲1021	1000*2100	24		24		330	16632
FM甲1221	1200*2100	1	3	4		330	3326.4
FM乙1021	1000*2100	15	171	186		330	128898
FM乙1221	1200*2100		156	156		330	129729.6
FM乙1221a	1200*2100		159	159		330	132224.4
FM丙1018	1000*1800	24	324	348		330	206712
小计				882			622719.9

## 14#楼防火门

乙FM1	1000*2100	10	106	116		330	80388
乙FM2	1200*2100	6	102	108		330	89812.8
乙FM3	1200*2100	4		4		330	3326.4
乙FM4	1200*2100		102	102		330	84823.2
甲FM1	1000*2100	12	4	16		330	11088
甲FM2	1200*2100	4		4		330	3326.4
甲FM3	1200*2100	2		2		330	1663.2

已复核 赵东明

甲方代表: [Signature] 日期: 2022.4.1

乙方代表: 刘利强 日期: 2022.4.13

丙FM1	1000*2100	16	214	230	330	159390
小计			582			433818
15#楼						
FMZ.2	1200*2100	6	208	214	330	177962.4
丙FM1	1000*2100	12	216	228	330	158004
FMZ.1	1000*2100	8	108	116	330	80388
FM甲1	1000*2100	13	2	15	330	10395
FM甲2	1200*2100	3	1	4	330	3326.4
FM甲3	1200*2100	2		2	330	1663.2
FMZ.3	1200*2100	2	1	3	330	2494.8
FMZ.4	1500*2100	1		1	330	1039.5
小计			583			435273.3
地下车库						
FM甲1221	1200*2100	6		6	330	4989.6
FM乙1221	1200*2100	3		3	330	2494.8
FM甲1021	1000*2100	3		3	330	2079
FM甲0921	900*2100	1		1	330	623.7
FM甲1521	1500*2100	1		1	330	1039.5
FM甲2727	2700*2700	1		1	330	2405.7
小计			15			13632.3
合计 (不含扣款项)						
签证单						8700
合计						2137209.9
现开发票税率为13%						
扣款项	61#地块12#楼垃圾清理、交付前电梯运行看护、南侧垃圾清理					-600
	61#地块15#楼及周边道路清扫					-100
	61#地块15#楼及周边道路清扫					-33.3
	61#地块垃圾清理罚款					-2000
	二期61#地块13、14#楼管道井内的阀门丢失					-2000
	未满足合同要求扣款					-62393.1431
小计						-67126.4431
最终结算金额 (合同内结算金额+扣款金额)	1997016.45					
经协商最终结算金额为	1997000.00					