

现场签证申请单审核

申请单编号	002.
申请单名称	55号楼喷淋管增加阀门
申请日期	2023-08-11
暂估金额	0.00
签证类型	其他原因
原因	为避免后期业主因屋内喷淋管投诉，55号楼喷淋系统在入户前增加阀门，便于后期业主户内管道拆改。厨房喷淋管避让排水管增加翻弯