

现场签证申请单审核

申请单编号	022
申请单名称	62#地块一标大堂精装维修
申请日期	2024-04-19
暂估金额	136,000.00
签证类型	因项目施工需求
原因	河南鼎甲装饰工程有限公司承接的《开元壹号62地块一期门头石材、电梯门套、入户大堂精装修工程合同》在施工完成后存在以下问题；1、地下室电梯前室格栅灯未安装；2、地下室格栅吊顶有破损、变形情况；3、56#、57#、53#楼负三层电梯前室吊顶发霉严重；4、大堂干挂墙砖有破损等问题，多次通知无人维修，为了保证车库按时交付，约谈河南高扬建筑装饰工程有限公司对以问题进行维修，费用转扣。