

## 现场签证申请单审核

申请单编号	LCS1-JA-060-002
申请单名称	智能锁丢失补装分摊签证
申请日期	2024-11-21
暂估金额	0.00
签证类型	因项目施工需求
原因	因S1地块12-20# 楼交房前强穿插施工，入户门智能锁安装后不能锁门，导致部分智能锁丢失，由入户门生产安装单位补发安装，相关费用由主要施工单位平均分摊。