

签证审核

签证编号	LCS1-JA-105-01
签证名称	16#楼精装户内吊顶缺陷、电路缺陷整改维修
签证类型	因项目施工需求
签证日期	2024-11-23
申请单	16#楼精装户内吊顶缺陷、电路缺陷整改维修
关联合同	栾川山水文苑S1地块16号楼开关插座、灯具采购及安装合同
合作伙伴	河南专晶建筑工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	83,120.00
办理期限	2024-11-23
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00

<p>签证原因</p>	<p>因16#楼精装小户型临近交房，河南首创建设集团有限公司未安排人员排查户内线路及顶棚吊顶、乳胶漆瑕疵，且施工缺陷较多，为保证如期交付，由我司安排河南专晶建筑工程有限公司对前述缺陷进行排查整改，整改产生的费用由河南首创建设集团有限公司承担。</p>
-------------	---

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->精装修 工程->室内 精装修	83,120.00	6,863.12	76,256.88	