




工程签证审批单

编号:

项目名称	中浩德·山水文苑 (栾川)	工程名称	栾川山水文苑 S1 地块零星精装修
归属合同	栾川山水文苑 S1 地块零星精装修工程施工合同	合同编号	LCS1-JA-092
签证部位	栾川山水文苑 S1 地块一期地库归家通道铝格栅维修、S7 地块 22#楼样板公区及大堂灯具维修事宜		
施工单位	河南专晶建筑工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容:</p> <p>应甲方要求:</p> <p>1、S1 地块一期地库归家通道铝格栅维修。</p> <p>2、S7 地块 22#楼样板公区及大堂灯具维修。</p> <p>以上费用共计: 9335 元 (玖仟叁佰叁拾伍元)。</p> <p>施工单位经办人 (签字/盖章):  日期:</p>		
监理单位意见	<p>以成本核算为准</p> <p>监理工程师 (签字/盖章):  日期: 2024.10.23</p>		
项目工程部意见	<p>工程量属实。</p> <p>专业工程师或经理:  日期: 2024.10.23.</p> <p>工程总监:  日期:</p>		
成本管理部意见	<p>经协商 8000 元, 费用相关施工单位承担。</p> <p>专业成本管理岗: 日期:</p> <p>部门经理:  日期:</p>		

2024.12.6



项目总经理意见	齐 2025.2.22 日期:
---------	-----------------------

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份；

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。





签证汇总表

序号	名称	单位	数量	价格	合计	备注
1、	主灯灯珠	个	24	30	720	
2、	射灯	个	3	65	195	
3、	感应射灯	个	3	130	390	
4、	牌匾变压器	个	3	150	450	
5、	壁灯光源	根	4	70	280	
6、	更换人工费	项	1	800	800	
7、	S1地块一期归家通道铝 格栅恢复	米	260	25	6500	
共计					9335	

河南专晶建筑工程有限公司



工作联系单

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	联系单编号	20240301
主送部门	河南专晶建筑工程有限公司		
抄送部门	建基工程咨询有限公司		
内 容	关于 S1 地块一期地库归家通道铝格栅恢复事宜		
内容： 关于栾川山水文苑 S1 地块一期地库归家通道铝格栅恢复事宜的通知： 山水文苑 S1 地块一期地库 3#楼 1 单元、3#楼 3 单元、5#楼 1 单元、5#楼 2 单元、8#楼 2 单元、11#楼 1 单元、11#楼 2 单元归家通道铝格栅均有不同程度损坏（压力排水安装、渗漏注浆维修、热力保温、自来水保温施工损坏），需重新更换该部分铝格栅，该部分由河南专晶建筑工程有限公司负责更换，费用分别由总包单位、热力单位、自来水单位共同分摊。 特此通知！ 请知悉！			
责任工程师：（签字）		工程总：（签字）	
			
日期：2024 年 3 月 1 日		日期：2024.3.1 年 月 日	



工作联系单

项目名称	中浩徕·山水文苑（栾川）项目	联系单编号	20240810
主送部门	河南专晶建筑工程有限公司		
抄送部门	建基工程咨询有限公司		
内容	关于 S7 地块 22#楼样板公区及大堂灯具维修事宜		
内容： 关于栾川山水文苑 S7 地块 22#楼样板公区及大堂灯具维修事宜的通知： 山水文苑 S7 地块 22#楼样板公区及大堂灯具损坏，需维修或重新更换该部分灯具，该部分施工内容由河南专晶建筑工程有限公司负责更换或维修。 特此通知！ 请知悉！			
责任工程师：（签字）	工程总：（签字）		
王沛波	此部分维修费用扣除 总包单位，由总包单位承担。		2024.8.10
日期：2024年8月10日	日期： 年 月 日		



S1地块一期归家大堂铝格栅恢复各单位分摊表

序号	单位名称	施工内容	分摊比例	备注
1	河南诚鹏建设工程有限公司	S1地块一期压力排水安装、注浆维修	33%	
2	栾川县自来水有限公司	自来水管道的保温	34%	
3	山东奇威特太阳能销售股份有限公司	热力管道的保温	33%	
合计			100%	

王学波

