

## 签证审核

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 签证编号     | KYYH. 62-JA-060-001     |
| 签证名称     | 52号楼西单无门套木基层修补          |
| 签证类型     | 其他原因                    |
| 签证日期     | 2025-03-31              |
| 申请单      | 52#楼电梯门套返工签证            |
| 关联合同     | 开元壹号62地块南侧商业外幕墙工程施工合同   |
| 合作伙伴     | 河南鼎甲装饰工程有限公司 类型：<br>工程类 |
| 币种汇率     | 币种：人民币 汇率：1.00000000    |
| 税率       | 0.00%                   |
| 签证金额     | 10,800.00               |
| 办理期限     | 2025-03-31              |
| 暂估金额     | 0.00                    |
| 施工单位报送金额 | 0.00                    |
| 签证原因     | 62#地块52号楼西单元门套木基层       |

遭破坏部位进行重新施工；由鼎甲公司维修，维修费用从总包（中建五局合同中扣除）

## 费用明细

| 费用项  | 金额(原币)    | 税额(原币) | 不含税金额(原币) | 备注 |
|--|-----------|--------|-----------|----|
| 直接成本-<br>>建安工程<br>费->建筑工<br>程费->土建<br>、安装施工<br>费->外墙石<br>材 | 10,800.00 | 0.00   | 10,800.00 |    |