

质量检查审批

工程名称	60公寓楼东塔11层西步梯间多余过路线盒未封闭
编号	100022

序号	检查项目	检查结果	复查结果
1	预埋底盒施工质量检查		