

# 质量检查审批

工程名称	62#地块一标
编号	100023

序号	检查项目	检查结果	复查结果
1	抹灰工程-抹灰前工序检查	<p>检查结果：拍浆毛化率、密集度符合要求；不同材料交界处及线槽处均挂网（图纸设计为玻纤网，为减少后期裂缝现场施工采用钢丝网）；外墙螺杆洞均以封堵，减少后期渗漏隐患。</p>	