

质量检查审批

工程名称	62#地块
编号	100031

序号	检查项目	检查结果	复查结果
1	铝模立杆间距设置是否正确	立杆间距符合规范要求	