

安全检查审批

工程名称	62#地块
编号	100027

序号	检查项目	检查结果	复查结果
1	爬架保证项目- 附墙支座与主 体结构紧密贴 合、安装处混 凝土无开裂现 象	附墙支座与主 体结构紧密贴 合、安装处混 凝土无开裂现 象	