

中间节点验收单

2023年7月4日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年6月26日	工程完工日期	2023年7月4日		
工程内容:	对景景墙, 楼空景墙, 大门对景景墙, 植物.				
验收结论:	符合图纸设计需求, 合格				
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		李鹏飞 2023年7月4日		
	监理单位验收人员签字或盖章		李XX 2023.07.04		
	建设单位验收人员签字或盖章		李XX 2023.7.4		

中间节点验收单

2023年7月8日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年6月26日	工程完工日期	2023年7月8日		
工程内容:	弧形跌水水景结构				
验收结论:	符合图纸设计要求. 合格				
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
		质量: A: 优良	B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格	C: 不合格	
3	安全: <input checked="" type="checkbox"/> A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特重大事故	
4	现场: <input checked="" type="checkbox"/> A: 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		李朋波 2023年7月8日		
	监理单位验收人员签字或盖章		李朋波 2023.07.08		
	建设单位验收人员签字或盖章		李朋波 2023.7.8		

中间节点验收单

2023年7月9日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年6月26日	工程完工日期	2023年7月9日		
工程内容:	前广场水景结构				
验收结论:	符合图纸设计要求, 合格				
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
		质量: A: 优良	B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格	C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		牛鹏 2023年7月9日		
	监理单位验收人员签字或盖章		李刚 2023.07.09		
	建设单位验收人员签字或盖章		王刚 2023.7.9		

中间节点验收单

2023年7月10日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年6月26日	工程完工日期	2023年7月10日		
工程内容: 临时围挡结构.					
验收结论: 符合图纸设计要求, 合格					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
		质量: A: 优良	B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格	C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特重大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023年7月10日		
	监理单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.07.10		
	建设单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.7.10		

中间节点验收单

2023年7月15日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年7月15日	工程完工日期	2023年7月15日		
工程内容: 化粪池.					
验收结论: 合格					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023年7月15号		
	监理单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023年7月15日		
	建设单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.7.15		

中间节点验收单

2023年7月16日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年7月10日	工程完工日期	2023年7月16日		
工程内容:	前场园路及砾石区域铺砌、洒青区域估物。				
验收结论:	符合图纸设计需求。				
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合/	符合/	符合/	符合/	符合/
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特重大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		牛明远 2023年7月16日		
	监理单位验收人员签字或盖章		李刚 2023.7.16		
	建设单位验收人员签字或盖章		胡江华 2023.7.16.		

中间节点验收单

2023年7月17日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年7月10日	工程完工日期	2023年7月17日		
工程内容:	门持景墙结构.				
验收结论:	符合图纸设计要求,合格				
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		<input checked="" type="checkbox"/> B: 合格		C: 不合格	
3	安全: <input checked="" type="checkbox"/> A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: <input checked="" type="checkbox"/> A: 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		李鹏 2023年7月17号		
	监理单位验收人员签字或盖章		李鹏 2023.7.17		
	建设单位验收人员签字或盖章		李鹏 23.7.17		




中间节点验收单

2023年7月20日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年7月1日	工程完工日期	2023年7月20日		
工程内容:	庭前景观基础交付、过渠、压顶梁、石砌砌体、结构、砌墙				
验收结论:	符合图纸设计要求,合格				
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特重大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023年7月20日		
	监理单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023. 7. 20		
	建设单位验收人员签字或盖章		[Signature] 23. 7. 20		

中间节点验收单

2023年7月20日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年7月16日	工程完工日期	2023年7月20日		
工程内容: 连廊区域地面基础结构, 1#楼西平台基础结构, 15#东侧 砌石区域基础结构.					
验收结论: 符合图纸设计要求, 合格					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 2023年7月20号		
	监理单位验收人员签字或盖章		 2023.7.20		
	建设单位验收人员签字或盖章		 23.7.20		