

中间节点验收单

2023年7月20日

| | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|
| 合同名称 | 洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程 | | | | |
| 施工单位 | 河南泽坤园林绿化工程有限公司 | | | | |
| 建设单位 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | | | | |
| 工程开工日期 | 2023年7月15日 | 工程完工日期 | 2023年7月20日 | | |
| 工程内容: | 中心水系结构 | | | | |
| 验收结论: | 符合图纸设计要求. 合格 | | | | |
| 工程评价结果: 在评价结果后打√ | | | | | |
| 1 | 工期: A: 超计划天数 | | B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划 | | |
| 2 | 材料使用情况 | 安装质量满足 | 使用功能满足 | 观感 | 成品保护 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 |
| | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 质量: A: 优良 | | B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 | | C: 不合格 | |
| 3 | 安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故 | | B: 出现轻微事故 | C: 出现中、特大事故 | |
| 4 | 现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费 | | B: 一般 | C: 差 | |
| 验收单位 | 施工单位验收人员签字或盖章 | | [Signature] 2023年7月20日 | | |
| | 监理单位验收人员签字或盖章 | | [Signature] 2023.7.20 | | |
| | 建设单位验收人员签字或盖章 | | [Signature] 23.7.20 | | |

中间节点验收单

2023年7月22日

| | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|
| 合同名称 | 洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程 | | | | |
| 施工单位 | 河南泽坤园林绿化工程有限公司 | | | | |
| 建设单位 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | | | | |
| 工程开工日期 | 2023年7月19日 | 工程完工日期 | 2023年7月22日 | | |
| 工程内容: | 大门前广场地面基础结构。 | | | | |
| 验收结论: | 符合图纸设计要求, 合格。 | | | | |
| 工程评价结果: 在评价结果后打√ | | | | | |
| 1 | 工期: A: 超计划天数 | | B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划 | | |
| 2 | 材料使用情况 | 安装质量满足 | 使用功能满足 | 观感 | 成品保护 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 |
| | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 质量: A: 优良 | | B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 | | C: 不合格 | |
| 3 | 安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故 | | B: 出现轻微事故 | C: 出现中、特大事故 | |
| 4 | 现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费 | | B: 一般 | C: 差 | |
| 验收单位 | 施工单位验收人员签字或盖章 | | 牛鹏飞. 2023年7月22日 | | |
| | 监理单位验收人员签字或盖章 | | 李帅 2023.7.22 | | |
| | 建设单位验收人员签字或盖章 | | 李飞 2023年7月22日 | | |

中间节点验收单

2023年7月25日

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 合同名称 | 洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程 | | | | |
| 施工单位 | 河南泽坤园林绿化工程有限公司 | | | | |
| 建设单位 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | | | | |
| 工程开工日期 | 2023年7月20日 | 工程完工日期 | 2023年7月25日 | | |
| 工程内容: 大门入口: 水系构筑物、地面基础构筑物 | | | | | |
| 验收结论: 符合图纸设计要求, 合格 | | | | | |
| 工程评价结果: 在评价结果后打√ | | | | | |
| 1 | 工期: A: 超计划天数 | | B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划 | | |
| 2 | 材料使用情况 | 安装质量满足 | 使用功能满足 | 观感 | 成品保护 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 |
| | | 质量: A: 优良 | B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 | C: 不合格 | |
| 3 | 安全: <input checked="" type="checkbox"/> A: 未出事故 | | B: 出现轻微事故 | C: 出现中、特大事故 | |
| 4 | 现场: <input checked="" type="checkbox"/> A: 整洁、无浪费 | | B: 一般 | C: 差 | |
| 验收单位 | 施工单位验收人员签字或盖章 | | [Signature] 2023.7.25 | | |
| | 监理单位验收人员签字或盖章 | | [Signature] 2023.7.25 | | |
| | 建设单位验收人员签字或盖章 | | [Signature] 2023.7.25 | | |

中间节点验收单

2023年7月26日

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|--|--|
| 合同名称 | 洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程 | | | | |
| 施工单位 | 河南泽坤园林绿化工程有限公司 | | | | |
| 建设单位 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | | | | |
| 工程开工日期 | 2023年7月18日 | 工程完工日期 | 2023年7月26日 | | |
| 工程内容: 停车场对景景墙、镂空景墙、大门对景景墙、门楼景墙、钢网结构。 | | | | | |
| 验收结论: 符合设计图纸要求, 合格 | | | | | |
| 工程评价结果: 在评价结果后打√ | | | | | |
| 1 | 工期: A: 超计划天数 | | B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划 | | |
| 2 | 材料使用情况 | 安装质量满足 | 使用功能满足 | 观感 | 成品保护 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 |
| | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| | | 质量: A: 优良 | B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 | C: 不合格 | |
| 3 | 安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故 | | B: 出现轻微事故 | C: 出现中、特大事故 | |
| 4 | 现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费 | | B: 一般 | C: 差 | |
| 验收单位 | 施工单位验收人员签字或盖章 | | 牛鹏宇, 2023.7.26 | | |
| | 监理单位验收人员签字或盖章 | | 李坤, 2023.7.26 | | |
| | 建设单位验收人员签字或盖章 | | 吴其, 2023.7.26 | | |

中间节点验收单

2023年7月28日

| | | | | | |
|---|---|-----------|---|-------------|------|
| 合同名称 | 洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程 | | | | |
| 施工单位 | 河南泽坤园林绿化工程有限公司 | | | | |
| 建设单位 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | | | | |
| 工程开工日期 | 2023年7月1日 | 工程完工日期 | 2023年7月28日 | | |
| 工程内容: 大门入口铺装, 前场铺装, 弧形铺装, 中心水景, 绿化排水, 前场道路收水, 碎石区域排水, 后场碎石区域排水, 工作。 | | | | | |
| 验收结论: 符合图纸设计要求, 合格 | | | | | |
| 工程评价结果: 在评价结果后打√ | | | | | |
| 1 | 工期: A: 超计划天数 | | B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划 | | |
| 2 | 材料使用情况 | 安装质量满足 | 使用功能满足 | 观感 | 成品保护 |
| | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
| | | 质量: A: 优良 | B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 | C: 不合格 | |
| 3 | 安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故 | | B: 出现轻微事故 | C: 出现中、特大事故 | |
| 4 | 现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费 | | B: 一般 | C: 差 | |
| 验收单位 | 施工单位验收人员签字或盖章 | | [Signature] 2023.7.28 | | |
| | 监理单位验收人员签字或盖章 | | [Signature] 2023.7.28 | | |
| | 建设单位验收人员签字或盖章 | | [Signature] 2023.7.28 | | |

中间节点验收单

2023年7月28日

| | | | | | |
|------------------------|---|---|---|--|--|
| 合同名称 | 洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程 | | | | |
| 施工单位 | 河南泽坤园林绿化工程有限公司 | | | | |
| 建设单位 | 河南浩德龙瑞置业有限公司 | | | | |
| 工程开工日期 | 2023年7月1日 | 工程完工日期 | 2023年7月28日 | | |
| 工程内容: 污水主管网、雨水主管网 安装工程 | | | | | |
| 验收结论: 符合图纸设计要求, 合格 | | | | | |
| 工程评价结果: 在评价结果后打√ | | | | | |
| 1 | 工期: A: 超计划天数 | | B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划 | | |
| 2 | 材料使用情况 | 安装质量满足 | 使用功能满足 | 观感 | 成品保护 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 |
| | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 质量: A: 优良 | | B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 | | C: 不合格 | |
| 3 | 安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故 | | B: 出现轻微事故 | C: 出现中、特重大事故 | |
| 4 | 现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费 | | B: 一般 | C: 差 | |
| 验收单位 | 施工单位验收人员签字或盖章 | | [Signature] 2023.7.28 | | |
| | 监理单位验收人员签字或盖章 | | [Signature] 2023.7.28 | | |
| | 建设单位验收人员签字或盖章 | | [Signature] 2023.7.28 | | |

