# 工程进度、质量、安全确认单

编号：001

| 项目名称 | 中浩德·山水文苑（洛宁）项目 | 施工单位 | 河南邦丰装饰工程有限公司 |
|---|---|---|---|
| 合同名称 | 洛宁山水文苑项目1# 2# 9# 10#楼栏杆百叶制作及安装工程合同 | 合同编号 | LNSSWY-JA-048 |

致：洛阳浩德浩康置业有限公司

我方与贵单位签订《洛宁山水文苑项目 1# 2# 9# 10#楼栏杆百叶制作及安装合同》，截止 2023 年 9 月 7 日完成情况，1# 2#楼栏杆已完成。 2#楼百叶已完成 25 户。工程量为阳台栏杆 772.8m，，铝合金百叶 70.5m2。根据合同约定第六款第 2 条之约定，1#、2#楼为第一批次施工，9#、10#楼为第二批次施工（如各楼栋施工间隔超过 1 个月，则视为该栋楼单独一个批次），工程安装完成工程量 50%以上，支付至该批次楼栋已完成工程价款的 80%。现向贵司申请支付已完工程量的进度款，请予以审核。

| 工程进度质量安全描述 | 1、质量情况符合要求；<br>2、现场安全文明施工符合要求；<br>3、进度满足合同要求。<br><br>施工单位：[illegible]　　日期：2023.9.11 |
|---|---|

| 监理单位审核意见： | 建设单位审核意见： |
|---|---|
| 情况属实<br><br>签字：[illegible]　日期：2023.9.11 | 情况属实，具体金额以成本审核为准。<br>工程师签字：侯艳中　日期：2023.9.11<br>工程总签字：[illegible]　日期：2023.9.11 |

注：本表由施工单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。