

# 中间节点验收单

2023年 8月 8日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年 7月 26日	工程完工日期	2023年 8月 8日		
工程内容:	前场水泵, 大门入口水泵, 弧形取水, 中心水泵防水.				
验收结论:	无漏水现象, 符合图纸设计要求, 合格				
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: <input checked="" type="checkbox"/> A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: <input checked="" type="checkbox"/> A: 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		[Signature], 2023. 8. 8		
	监理单位验收人员签字或盖章		[Signature], 2023. 8. 8		
	建设单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023. 8. 8		

# 中间节点验收单

2023年8月8日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年7月21日	工程完工日期	2023年8月8日		
工程内容:	15#顶棚美饰板预埋件安装				
验收结论:	符合图纸设计要求, 合格.				
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故		C: 出现中、特大事故
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		牛明水 2023.8.8		
	监理单位验收人员签字或盖章		李册 2023.8.8		
	建设单位验收人员签字或盖章		王明水 2023.8.8		

# 中间节点验收单

2023年8月8日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年7月28日	工程完工日期	2023年8月8日		
工程内容:	前场道路仿石砖铺装, 前场景观石安装				
验收结论:	符合图纸设计要求, 合格				
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		牛鹏飞. 2023.8.8		
	监理单位验收人员签字或盖章		李册. 2023.8.8		
	建设单位验收人员签字或盖章		关其凡. 2023.8.8		

# 中间节点验收单

2023年 8月 8日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年 7月 26日	工程完工日期	2023年 8月 8日		
工程内容: 停车场对景景墙、镂空景墙、大门对景景墙、门楼景墙、墙砖工程。					
验收结论: 符合图纸设计要求, 合格					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		牛鹏宇 2023.8.8		
	监理单位验收人员签字或盖章		李珊 2023.8.8		
	建设单位验收人员签字或盖章		关岩 2023.8.8		




# 中间节点验收单

2023年 8月 23日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年8月10日	工程完工日期	2023年8月23日		
工程内容: 前场花池爱多仕在砖铺装完成, 不锈钢安装完成.					
验收结论: 符合图纸设计要求, 合格					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: <input checked="" type="checkbox"/> A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: <input checked="" type="checkbox"/> A: 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		李四 2023.8.23		
	监理单位验收人员签字或盖章		李四 2023.8.23		
	建设单位验收人员签字或盖章		李四 2023.8.23		

# 中间节点验收单

2023年8月23日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年8月15日	工程完工日期	2023年8月23日		
工程内容: 前坪雨水收集井盖, 雨水井盖, 强电供水检查井盖, 地面铺装圆形井盖 安装完成					
验收结论: 符合图纸设计要求, 合格					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
		质量: A: 优良	B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格	C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特重大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 2023.8.23		
	监理单位验收人员签字或盖章		 2023.8.23		
	建设单位验收人员签字或盖章		 2023.8.23		




# 中间节点验收单

年 月 日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年8月25日	工程完工日期	2023年8月28日		
工程内容:	15#顶挤塑板安装完成, 铝镁锰板安装完成.				
验收结论:	符合图纸设计要求, 合格				
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		李鹏, 2023.8.28.		
	监理单位验收人员签字或盖章		李丹, 2023.8.28		
	建设单位验收人员签字或盖章		胡30, 2023.8.28		




# 中间节点验收单

年 月 日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年8月28日	工程完工日期	2023年8月29日		
工程内容:	前坊沿青道路面层沥青铺装完成、画线完成				
验收结论:	符合图纸设计要求, 合格				
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		<input checked="" type="checkbox"/> B: 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		<input checked="" type="checkbox"/> B: 合格		C: 不合格	
3	安全: <input checked="" type="checkbox"/> A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: <input checked="" type="checkbox"/> A: 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 2023.8.29		
	监理单位验收人员签字或盖章		 2023.8.29		
	建设单位验收人员签字或盖章		 2023.8.29		




# 中间节点验收单

2023年8月23日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年8月1日	工程完工日期	2023年8月10日		
工程内容: 停车道路各种种植穴					
验收结论: 符合图纸设计要求, 合格					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量: A: 优良		B: 合格		C: 不合格	
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 2023.8.23		
	监理单位验收人员签字或盖章		 2023.8.23		
	建设单位验收人员签字或盖章		 2023.8.23		




# 中间节点验收单

2023年8月23日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年8月1日	工程完工日期	2023年8月23日		
工程内容: 绿化围挡安装完成, 假草坪安装完成					
验收结论: 符合图纸设计要求, 合格.					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 2023.8.23		
	监理单位验收人员签字或盖章		 2023.8.23		
	建设单位验收人员签字或盖章		 2023.8.23		




# 中间节点验收单

2023年 8月 23日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年 7月 25日	工程完工日期	2023年 8月 23日		
工程内容: 前场水系、大门入口水系、弧形水系、中心水系、石材铺装、园路。 前场地面铺装、连廊地面铺装、大门入口台阶及地面铺装、西平台地面铺装。					
验收结论: 符合图纸设计要求, 合格。					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特重大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 2023. 8. 23		
	监理单位验收人员签字或盖章		 2023. 8. 23		
	建设单位验收人员签字或盖章		 2023. 8. 23		




# 中间节点验收单

2023年8月23日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年8月15日	工程完工日期	2023年8月23日		
工程内容: 研砭城不锈钢安装, 停车场对景景墙, 镂空景墙, 大门对景景墙, 11#楼东墙不锈钢字体系安装, 前场标识雕塑, 水沟边不锈钢, 连廊地面不锈钢字器.					
验收结论: 符合图纸设计要求, 合格					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
		质量: A: 优良	B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格	C: 不合格	
3	安全: <input checked="" type="checkbox"/> A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: <input checked="" type="checkbox"/> A: 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 2023.8.23		
	监理单位验收人员签字或盖章		 2023.8.23		
	建设单位验收人员签字或盖章		 2023.8.23		

# 中间节点验收单

2023年8月23日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年8月10日	工程完工日期	2023年8月23日		
工程内容: 15#顶铝镁锰板钢龙骨安装完成					
验收结论: 符合图纸设计要求, 合格					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特重大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 2023.8.23		
	监理单位验收人员签字或盖章		 2023.8.23		
	建设单位验收人员签字或盖章		 2023.8.23		

# 中间节点验收单

2023年8月23日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年8月15日	工程完工日期	2023年8月23日		
工程内容:	连廊铝板、不锈钢完成。				
验收结论:	符合图纸设计需求，合格				
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
		质量：A：优良	B：合格	C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.8.23		
	监理单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.8.23		
	建设单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.8.23		

# 中间节点验收单

2023年8月25日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年8月23日	工程完工日期	2023年8月25日		
工程内容:	展示区砾石铺装完成				
验收结论:	符合图纸设计要求, 合格				
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故		C: 出现中、特重大事故
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.8.25		
	监理单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.8.25		
	建设单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.8.25		

# 中间节点验收单

2023年 9月 1日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年 8月 28日	工程完工日期	2023年 9月 1日		
工程内容:	雾森安装完成				
验收结论:	符合图纸设计需求合格				
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特重大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.9.1		
	监理单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.9.1		
	建设单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.9.1		

# 中间节点验收单

2023年8月31日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年8月1日	工程完工日期	2023年8月31日		
工程内容:	大门铝框、玻璃幕墙、门匾安装、玻璃门安装完成				
验收结论:	符合图纸设计要求,合格				
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.8.31		
	监理单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.8.31		
	建设单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.8.31		

# 中间节点验收单

2023年 8月 28日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年 8月 25日	工程完工日期	2023年 8月 28日		
工程内容:	电箱安装完成(原小区3台). 电线布置. 完工				
验收结论:	符合图纸设计(要求). 合格				
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023. 8. 28		
	监理单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023. 8. 28		
	建设单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023. 8. 28		

# 中间节点验收单

2023年8月31日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目展示区景观及室外管网工程				
施工单位	河南泽坤园林绿化工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023年8月20日	工程完工日期	2023年8月31日		
工程内容: 展示区景观安装完成.					
验收结论: 符合图纸设计要求. 合格					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量: A: 优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格	
3	安全: A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.8.31		
	监理单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.8.31		
	建设单位验收人员签字或盖章		[Signature] 2023.8.31		