



建设工程消防设施检测报告

报告编号：410300231113230379

工程名称： 山水文苑(栾川)S1 地块1-11#楼

委托单位： 栾川县浩德颐康文旅有限公司

检测类别： 竣工验收检测

技术服务机构（印章）： 河南泰邦源消防技术服务有限公司

日期： 2023-11-13



扫描全能王 创建

编制说明

1. 检测报告未加盖检测报告专用章或检测单位公章无效。
2. 复制报告未重新加载检测报告专用章或检测单位公章无效。
3. 检测报告或复制报告未加盖骑缝章无效。
4. 检测报告无检测人、项目负责人、技术负责人、审核人、批准人签字或签章无效。
5. 检测报告编号应当由建设工程技术服务机构按年度统一编排，编号应当保持连续，不得涂改。



现场测试打印记录

反馈 2023-11-10 16:13:23
990707-175 消火栓
11号楼西单元

反馈 2023-11-10 16:10:144
990707-175 消火栓
11号楼西单元

反馈 2023-11-10 16:00:132
990707-176 消火栓
11号楼西单元

反馈 2023-11-10 16:00:123
990707-171 消火栓
11号楼东单元

反馈 2023-11-10 16:00:100
990707-170 消火栓
11号楼东单元

反馈 2023-11-10 15:59:123
990707-169 消火栓
11号楼东单元

反馈 2023-11-10 15:58:154
990707-168 消火栓
11号楼东单元

反馈 2023-11-10 15:58:123
990707-167 消火栓
11号楼东单元

反馈 2023-11-10 15:57:156
990707-166 消火栓
11号楼东单元

反馈 2023-11-10 15:54:140
990707-164 消火栓
11号楼东单元

反馈 2023-11-10 15:52:143
990606-130 内部设备

反馈 2023-11-10 15:52:121
990606-131 内部设备

反馈 2023-11-10 15:49:130
990606-132 内部设备

反馈 2023-11-10 15:45:112
990707-165 消火栓
11号楼东单元

反馈 2023-11-10 15:45:105
990707-164 消火栓
11号楼东单元

反馈 2023-11-10 15:43:152
990606-135 内部设备

反馈 2023-11-10 15:43:121
990606-136 内部设备

反馈 2023-11-10 15:42:145
990606-137 内部设备

反馈 2023-11-10 15:42:106
990606-138 内部设备

反馈 2023-11-10 15:41:170
990606-139 内部设备

反馈 2023-11-10 15:38:157
990606-140 内部设备

反馈 2023-11-10 15:37:122
990707-165 消火栓
11号楼东单元

反馈 2023-11-10 15:37:200
990606-141 内部设备

反馈 2023-11-10 12:57:151
990303-206 消火栓
6号楼西单元7

反馈 2023-11-10 12:57:113
990303-206 消火栓
6号楼西单元7

反馈 2023-11-10 12:42:130
990303-207 消火栓
6号楼西单元8

反馈 2023-11-10 12:28:113
030202-040 消火栓
3号楼西单元

反馈 2023-11-10 12:26:106
030202-041 消火栓
3号楼西单元

反馈 2023-11-10 12:04:141
990303-145 消火栓
2号楼东单元9

注: 打印记录必须为当日当时测试记录

