



# 总包/分包中间节点验收单

2023 年 月 日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同				
施工单位	北京首钢建设集团有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023 年 8 月 20 日	工程竣工日期	年 月 日		
工程内容：3#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求主体结构封顶已施工完成。					
验收结论： <u>3#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求完成主体结构封顶施工。</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>		B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>
质量：A：优良 <input type="checkbox"/>		B：合格 <input checked="" type="checkbox"/>		C：不合格 <input type="checkbox"/>	
3	安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/> C：出现中、特大事故 <input type="checkbox"/>		
4	现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/>		B：一般 <input type="checkbox"/> C：差 <input type="checkbox"/>		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位验收人员签字或盖章				
					
					

# 总包/分包中间节点验收单




2023 年 月 日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同				
施工单位	北京首钢建设集团有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023 年 8 月 20 日	工程竣工日期	年 月 日		
工程内容：5#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求主体结构封顶已施工完成。					
验收结论： <i>5#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求完成主体结构封顶施工。</i>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>		B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>
质量：A：优良 <input type="checkbox"/>		B：合格 <input checked="" type="checkbox"/>		C：不合格 <input type="checkbox"/>	
3	安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/> C：出现中、特大事故 <input type="checkbox"/>		
4	现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/>		B：一般 <input type="checkbox"/> C：差 <input type="checkbox"/>		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位验收人员签字或盖章				

*Handwritten signature and date 2023.12.16*

# 总包/分包中间节点验收单




2023 年 月 日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同				
施工单位	北京首钢建设集团有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023 年 7 月 12 日	工程竣工日期	年 月 日		
工程内容：6#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求主体结构封顶已施工完成。					
验收结论： <i>6#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求完成主体结构封顶施工。</i>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>		B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>
质量：A：优良 <input type="checkbox"/>		B：合格 <input checked="" type="checkbox"/>		C：不合格 <input type="checkbox"/>	
3	安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/>		C：出现中、特大事故 <input type="checkbox"/>
4	现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/>		B：一般 <input type="checkbox"/>		C：差 <input type="checkbox"/>
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位验收人员签字或盖章				

*Handwritten signature and date 2023.12.12*

# 总包/分包中间节点验收单




2023 年 月 日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同				
施工单位	北京首钢建设集团有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023 年 7 月 3 日	工程竣工日期	年 月 日		
工程内容：7#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求主体结构封顶已施工完成。					
验收结论：7#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求完成主体结构封顶施工。					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>		B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>
质量：A：优良 <input type="checkbox"/>		B：合格 <input checked="" type="checkbox"/>		C：不合格 <input type="checkbox"/>	
3	安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/> C：出现中、特重大事故 <input type="checkbox"/>		
4	现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/>		B：一般 <input type="checkbox"/> C：差 <input type="checkbox"/>		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位验收人员签字或盖章				

张明 2023.12.18

# 总包/分包中间节点验收单



2023 年 月 日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同				
施工单位	北京首钢建设集团有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023 年 7 月 5 日	工程竣工日期	年 月 日		
工程内容：8#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求主体结构封顶已施工完成。					
验收结论： 8#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求完成主体结构封顶施工。					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>		B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>
质量：A：优良 <input type="checkbox"/> B：合格 <input checked="" type="checkbox"/> C：不合格 <input type="checkbox"/>					
3	安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/> C：出现中、特大事故 <input type="checkbox"/>		
4	现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/>		B：一般 <input type="checkbox"/> C：差 <input type="checkbox"/>		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位验收人员签字或盖章				

张明 2023.12.16

# 总包/分包中间节点验收单



2023 年 月 日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同				
施工单位	北京首钢建设集团有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023 年 7 月 12 日	工程竣工日期	年 月 日		
工程内容：9#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求主体结构封顶已施工完成。					
验收结论： <i>9#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求完成主体结构封顶施工。</i>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>		B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>
质量：A：优良 <input type="checkbox"/>		B：合格 <input checked="" type="checkbox"/>		C：不合格 <input type="checkbox"/>	
3	安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/>		C：出现中、特重大事故 <input type="checkbox"/>
4	现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/>		B：一般 <input type="checkbox"/>		C：差 <input type="checkbox"/>
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章		<i>李州</i> 2023.12.12 		
	建设单位验收人员签字或盖章		<i>张</i> 2023.12.12 <i>李</i> 2023.12.12		

*张* 2023.12.16

# 总包/分包中间节点验收单



2023 年 月 日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同				
施工单位	北京首钢建设集团有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023 年 8 月 5 日	工程竣工日期	年 月 日		
工程内容：10#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求主体结构封顶已施工完成。					
验收结论： 10#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求完成主体结构封顶施工。					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>		B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>
质量：A：优良 <input type="checkbox"/>		B：合格 <input checked="" type="checkbox"/>		C：不合格 <input type="checkbox"/>	
3	安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/> C：出现中、特大事故 <input type="checkbox"/>		
4	现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/>		B：一般 <input type="checkbox"/> C：差 <input type="checkbox"/>		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 		
	监理单位验收人员签字或盖章		 		
	建设单位验收人员签字或盖章				

张... 2023.12.16

# 总包/分包中间节点验收单

2023 年 月 日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同				
施工单位	北京首钢建设集团有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023 年 7 月 25 日	工程竣工日期	年 月 日		
工程内容：12#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求主体结构封顶已施工完成。					
验收结论： <i>12#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求完成主体结构封顶施工。</i>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>		B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>
质量：A：优良 <input type="checkbox"/>		B：合格 <input checked="" type="checkbox"/>		C：不合格 <input type="checkbox"/>	
3	安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/> C：出现中、特重大事故 <input type="checkbox"/>		
4	现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/>		B：一般 <input type="checkbox"/> C：差 <input type="checkbox"/>		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位验收人员签字或盖章		