

处 罚 单

工程名称：浩德·伊河湾

编号：FKD-068

致：中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司伊河湾项目部(施工单位)

抄送：河南浩德新澜置业有限公司(建设单位)

2024年1月18日，我部监理人员在巡视过程中发现，8#楼六层卫生间反坎在拆模后存在多处砼疏松，强度严重不足现象，且反坎底部未进行凿毛处理。现对你部处以1000元罚款，并要求你部立即进行返工整改。再发现此类问题，将对你部加倍处罚。

项目监理机构

总/专业监理工程师

日

期：2024年1月18日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

处 罚 单

工程名称：浩德·伊河湾

编号：FKD-069

致：中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司伊河湾项目部(施工单位)

抄送：河南浩德新澜置业有限公司(建设单位)

2024年1月18日，我部监理人员在巡视过程中发现，3#楼屋面机房、花架等部位均已开始施工。但以上部位周边的防护仍未及时到位。现对你部处以1000元罚款，并要求你部暂停以上部位的施工，将防护立即搭设到位。



项目监理单位：浩德·伊河湾项目监理单位

总/专业监理工程师：韩钢强

日期：2024年1月18日

注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份