

# 中间节点验收单

年 月 日

合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程				
施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司				
建设单位	河南浩德新澜置业有限公司				
工程开工日期	年 月 日	工程竣工日期	年 月 日		
<b>工程内容:</b> 1、5#楼 5-13 层主体结构混凝土浇筑完成，资料签字齐全，楼层垃圾已清理，现场实测实量合格，拆模层维修合格，混凝土回弹合格。					
<b>验收结论:</b> 经自检合格。					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
		质量：A：优良	B：合格	C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特重大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		王博岳		
	监理单位验收人员签字或盖章		[Signature]		
	建设单位验收人员签字或盖章		[Signature]		



# 中间节点验收单

年 月 日

合同名称	刘富村 C-06 地块项目施工总承包工程				
施工单位	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司				
建设单位	河南浩德新潮置业有限公司				
工程开工日期	年 月 日	工程竣工日期	年 月 日		
<b>工程内容:</b> 1、8#楼 1-11 层二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程已完成，现场垃圾已清理干净，实测实量已完成。					
<b>验收结论:</b> 经自检合格。					
<b>工程评价结果:</b> 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量: A: 优良		B: 合格		C: 不合格	
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故		C: 出现中、特重大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		王博岳		
	监理单位验收人员签字或盖章		王博岳		
	建设单位验收人员签字或盖章		韩竹 王嘉		

