








# 单项工程验收单（分包）

2024年3月28日

合同名称	悠然居项目				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年3月26日	工程竣工日期	2024年3月28日		
工程内容：2号楼地下车库侧墙防水：涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1\text{mm}$ 厚每平方米，涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚。					
验收结论： <u>合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B： <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量：A： <input checked="" type="checkbox"/> 优良		B： <input type="checkbox"/> 合格		C： <input type="checkbox"/> 不合格	
3	安全：A： <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B： <input type="checkbox"/> 出现轻微事故		C： <input type="checkbox"/> 出现中、特大事故
4	现场：A： <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B： <input type="checkbox"/> 一般		C： <input type="checkbox"/> 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章		李时 3.29 		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部		设计部		成本部
					

# 单项工程验收单（分包）

2024年1月28日

合同名称	悠然居项目				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年1月15日	工程竣工日期	2024年1月22日		
工程内容：3号楼地下室侧墙防水：涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1\text{mm}$ 厚每平方米，涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，原SBS卷材回翻。					
验收结论： <u>合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合√	符合√	符合√	符合√	符合√
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格	C：不合格		
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章		2024.1.28		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部		成本部	
					

# 单项工程验收单（分包）

2024年1月10日

合同名称	悠然居项目				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年1月2日	工程竣工日期	2024年1月10日		
工程内容：5号楼地下室侧墙防水：涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1\text{mm}$ 厚每平方米，涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，原SBS卷材回翻。					
验收结论： <i>合格</i>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格	C：不合格		
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		<i>张明</i> 2024.1.10		
	监理单位验收人员签字或盖章		<i>李强</i> 2024.1.10		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
<i>王强</i> 2024.1.10		<i>张明</i> 2024.1.10			



# 单项工程验收单（分包）

2024年3月2日

合同名称	悠然居项目				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年1月21日	工程竣工日期	2024年3月2日		
工程内容：6号楼地下室侧墙防水：涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1\text{mm}$ 厚每平方米，涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，原SBS卷材回翻。					
验收结论： <u>合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：√未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合√	符合√	符合√	符合√	符合√
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：√优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：√未出事故		B：出现轻微事故 C：出现中、特大事故		
4	现场：A：√整洁、无浪费		B：一般 C：差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
					

# 单项工程验收单（分包）

2024年1月21日

合同名称	悠然居项目				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年1月8日	工程竣工日期	2024年1月14日		
工程内容：7号楼地下室侧墙防水：涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1\text{mm}$ 厚每平方米，涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，原SBS卷材回翻。					
验收结论： <u>合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B： <u>未超计划</u>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<u>符合</u>	<u>符合</u>	<u>符合</u>	<u>符合</u>	<u>符合</u>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量： <u>A</u> ：优良                      B：合格                      C：不合格					
3	安全： <u>A</u> ：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场： <u>A</u> ：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章		2024.1.21		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
					

# 单项工程验收单（分包）

2024年1月21日

合同名称	悠然居项目				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年1月8日	工程竣工日期	2024年1月14日		
工程内容：8号楼地下室侧墙防水：涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1\text{mm}$ 厚每平方米，涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，原SBS卷材回翻。					
验收结论： <u>合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章		2024.1.21		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部		成本部	
					



# 单项工程验收单（分包）

2024年3月4日

合同名称	悠然居项目				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年2月28日	工程竣工日期	2024年3月4日		
工程内容：9号楼地下室侧墙防水：涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1\text{mm}$ 厚每平方米，涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，原SBS卷材回翻。					
验收结论： <u>合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
					


# 单项工程验收单（分包）

2024年3月9日

合同名称	悠然居项目				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年3月5日	工程竣工日期	2024年3月9日		
工程内容：10号楼地下室侧墙防水：涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1\text{mm}$ 厚每平方米，涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，原SBS卷材回翻。					
验收结论： <u>合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良 <input checked="" type="checkbox"/>		B：合格 <input checked="" type="checkbox"/>			不合格 <input type="checkbox"/>
3	安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/>		C：出现中、特大事故 <input type="checkbox"/>
4	现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/>		B：一般 <input type="checkbox"/>		C：差 <input type="checkbox"/>
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部		设计部		成本部
					

# 单项工程验收单（分包）

2024年1月28日

合同名称	悠然居项目				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年1月23日	工程竣工日期	2024年1月28日		
工程内容：12号楼地下室侧墙防水：涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1\text{mm}$ 厚每平方米，涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，原SBS卷材回翻。					
验收结论： <u>合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打 $\checkmark$					
1	工期：A：超计划天数		B： <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量：A： <input checked="" type="checkbox"/> 优良      B：合格      C：不合格					
3	安全：A： <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场：A： <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章		2024.1.28		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程管理部	设计部	成本部		
