

单项工程验收单（分包）

2024年1月5日

合同名称	悠然居项目防水工程		
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司		
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司		
工程开工日期	2023年12月24日	工程竣工日期	2024年1月5日
工程内容：1号楼地下室底板涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，干撒水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ 每平方米。			
验收结论： 验收合格			
工程评价结果：在评价结果后打√			
1	工期：A：超计划天数		B：√未超计划
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足
	符合√	符合√	符合√
	不符合	不符合	不符合
质量：A：√优良		B：合格	
3	安全：A：√未出事故		B：出现轻微事故 C：出现严重、特大事故
4	现场：A：√整洁、无浪费		B：一般 C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		
	监理单位验收人员签字或盖章		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章		
	工程部	设计部	成本部
			

单项工程验收单 (分包)

2024年3月18日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年3月12日	工程竣工日期	2024年3月18日		
工程内容: 11号楼地下室底板涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚, 干撒水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ 每平方米。					
验收结论: 验收合格					
工程评价结果: 在评价结果后打 \checkmark					
1	工期: A: 超计划天数		B: \checkmark 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 \checkmark	符合 \checkmark	符合 \checkmark	符合 \checkmark	符合 \checkmark
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: \checkmark 优良		B: 合格	C: 不合格	
3	安全: A: \checkmark 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: \checkmark 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
					

单项工程验收单 (分包)

2024年5月6日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年5月1日	工程竣工日期	2024年5月6日		
工程内容: 13号楼地下室底板涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚, 干撒水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ 每平方米。					
验收结论: 验收合格					
工程评价结果: 在评价结果后打 \checkmark					
1	工期: A: 超计划天数		B: \checkmark 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 \checkmark	符合 \checkmark	符合 \checkmark	符合 \checkmark	符合 \checkmark
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良 \checkmark		B: 合格 C: 不合格		
3	安全: A: 未出事故 \checkmark		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特重大事故		
4	现场: A: 整洁、无浪费 \checkmark		B: 一般 C: 差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 李士江		
	监理单位验收人员签字或盖章		 文江收		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
					