



# 总包/分包中间节点验收单

年 月 日

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| 合同名称   | 洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同                                |  |  |  |  |
| 施工单位   | 北京首钢建设集团有限公司                                    |  |  |  |  |
| 建设单位   | 河南浩德龙瑞置业有限公司                                    |  |  |  |  |
| 工程开工日期   | 年 月 日   | 工程竣工日期                                   | 年 月 日                                      |  |  |
| 工程内容：3#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程完成。          |   |  |  |  |  |
| 验收结论： <u>3#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋完成施工。</u> |   |  |  |  |  |
| 工程评价结果：在评价结果后打√  |   |  |  |  |  |
| 1  | 工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>             |  | B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |
| 2  | 材料使用情况  | 安装质量满足                                   | 使用功能满足                                     | 观感                                     | 成品保护                                   |
|  | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>          | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>   | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>     | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 不符合 <input type="checkbox"/>                    | 不符合 <input type="checkbox"/>             | 不符合 <input type="checkbox"/>               | 不符合 <input type="checkbox"/>           | 不符合 <input type="checkbox"/>           |
| 质量：A：优良 <input type="checkbox"/>                       |   | B：合格 <input checked="" type="checkbox"/> |  | C：不合格 <input type="checkbox"/>         |  |
| 3  | 安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>   |  | B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/>          | C：出现中、特大事故 <input type="checkbox"/>    |  |
| 4  | 现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/> |  | B：一般 <input type="checkbox"/>              | C：差 <input type="checkbox"/>           |  |
| 验收单位   | 施工单位验收人员签字或盖章                                   |  |  |  |  |
|  | 监理单位验收人员签字或盖章                                   |  |  |  |  |
|  | 建设单位验收人员签字或盖章                                   |  |  |  |  |



# 总包/分包中间节点验收单

年 月 日

|  |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| 合同名称   | 洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同                                |  |   |  |  |
| 施工单位   | 北京首钢建设集团有限公司                                    |  |   |  |  |
| 建设单位   | 河南浩德龙瑞置业有限公司                                    |  |   |  |  |
| 工程开工日期   | 年 月 日   | 工程竣工日期                                   | 年 月 日   |  |  |
| 工程内容：5#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程完成。  |   |  |   |  |  |
| 验收结论：5#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋完成施工。 |   |  |   |  |  |
| 工程评价结果：在评价结果后打√                                |   |  |   |  |  |
| 1  | 工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>             |  | B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>  |  |  |
| 2  | 材料使用情况  | 安装质量满足                                   | 使用功能满足  | 观感                                     | 成品保护                                   |
|  | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>          | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>   | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>  | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 不符合 <input type="checkbox"/>                    | 不符合 <input type="checkbox"/>             | 不符合 <input type="checkbox"/>  | 不符合 <input type="checkbox"/>           | 不符合 <input type="checkbox"/>           |
| 质量：A：优良 <input type="checkbox"/>               |   | B：合格 <input checked="" type="checkbox"/> |   | C：不合格 <input type="checkbox"/>         |  |
| 3  | 安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>   |  | B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/> C：出现中、特大事故 <input type="checkbox"/>                 |  |  |
| 4  | 现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/> |  | B：一般 <input type="checkbox"/> C：差 <input type="checkbox"/>                            |  |  |
| 验收单位   | 施工单位验收人员签字或盖章                                   |  |   |  |  |
|  | 监理单位验收人员签字或盖章                                   |  |  |  |  |
|  | 建设单位验收人员签字或盖章                                   |  |  |  |  |


# 总包/分包中间节点验收单

年 月 日

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| 合同名称   | 洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同                                |  |   |  |
| 施工单位   | 北京首钢建设集团有限公司                                    |  |   |  |
| 建设单位   | 河南浩德龙瑞置业有限公司                                    |  |   |  |
| 工程开工日期   | 年 月 日   | 工程竣工日期                                   | 年 月 日   |  |
| 工程内容：6#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程完成。  |   |  |   |  |
| 验收结论：6#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋完成施工。 |   |  |   |  |
| 工程评价结果：在评价结果后打√                                |   |  |   |  |
| 1  | 工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>             |  | B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>  |  |
| 2  | 材料使用情况  | 安装质量满足                                   | 使用功能满足  | 观感                                     |
|  | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>          | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>   | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>  | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 不符合 <input type="checkbox"/>                    | 不符合 <input type="checkbox"/>             | 不符合 <input type="checkbox"/>  | 不符合 <input type="checkbox"/>           |
| 质量：A：优良 <input type="checkbox"/>               |   | B：合格 <input checked="" type="checkbox"/> |   | C：不合格 <input type="checkbox"/>         |
| 3  | 安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>   |  | B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/> C：出现中、特大事故 <input type="checkbox"/>                 |  |
| 4  | 现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/> |  | B：一般 <input type="checkbox"/> C：差 <input type="checkbox"/>                            |  |
| 验收单位   | 施工单位验收人员签字或盖章                                   |  |   |  |
|  | 监理单位验收人员签字或盖章                                   |  |  |  |
|  | 建设单位验收人员签字或盖章                                   |  |   |  |




# 总包/分包中间节点验收单

年 月 日

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| 合同名称   | 洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同                                |  |  |  |  |
| 施工单位   | 北京首钢建设集团有限公司                                    |  |  |  |  |
| 建设单位   | 河南浩德龙瑞置业有限公司                                    |  |  |  |  |
| 工程开工日期   | 年 月 日   | 工程竣工日期                                   | 年 月 日  |  |  |
| 工程内容：7#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程完成。          |   |  |  |  |  |
| 验收结论： <b>7#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋完成施工。</b> |   |  |  |  |  |
| 工程评价结果：在评价结果后打√  |   |  |  |  |  |
| 1  | 工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>             |  | B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>   |  |  |
| 2  | 材料使用情况  | 安装质量满足                                   | 使用功能满足   | 观感                                     | 成品保护                                   |
|  | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>          | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>   | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>   | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 不符合 <input type="checkbox"/>                    | 不符合 <input type="checkbox"/>             | 不符合 <input type="checkbox"/>   | 不符合 <input type="checkbox"/>           | 不符合 <input type="checkbox"/>           |
| 质量：A：优良 <input type="checkbox"/>                       |   | B：合格 <input checked="" type="checkbox"/> |  | C：不合格 <input type="checkbox"/>         |  |
| 3  | 安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>   |  | B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/> C：出现中、特大事故 <input type="checkbox"/>                |  |  |
| 4  | 现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/> |  | B：一般 <input type="checkbox"/> C：差 <input type="checkbox"/>                           |  |  |
| 验收单位   | 施工单位验收人员签字或盖章                                   |  |  |  |  |
|  | 监理单位验收人员签字或盖章                                   |  | 李... 刘广政 2024.6.13   |  |  |
|  | 建设单位验收人员签字或盖章                                   |  | 刘... 2024.6.13   |  |  |




# 总包/分包中间节点验收单

年 月 日

|  |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| 合同名称   | 洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同                                |  |   |  |  |
| 施工单位   | 北京首钢建设集团有限公司                                    |  |   |  |  |
| 建设单位   | 河南浩德龙瑞置业有限公司                                    |  |   |  |  |
| 工程开工日期   | 年 月 日   | 工程竣工日期                                   | 年 月 日   |  |  |
| 工程内容：8#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程完成。  |   |  |   |  |  |
| 验收结论：8#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋完成施工。 |   |  |   |  |  |
| 工程评价结果：在评价结果后打√                                |   |  |   |  |  |
| 1  | 工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>             |  | B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>  |  |  |
| 2  | 材料使用情况  | 安装质量满足                                   | 使用功能满足  | 观感                                     | 成品保护                                   |
|  | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>          | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>   | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>  | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 不符合 <input type="checkbox"/>                    | 不符合 <input type="checkbox"/>             | 不符合 <input type="checkbox"/>  | 不符合 <input type="checkbox"/>           | 不符合 <input type="checkbox"/>           |
| 质量：A：优良 <input type="checkbox"/>               |   | B：合格 <input checked="" type="checkbox"/> |   | C：不合格 <input type="checkbox"/>         |  |
| 3  | 安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>   |  | B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/> C：出现中、特重大事故 <input type="checkbox"/>                |  |  |
| 4  | 现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/> |  | B：一般 <input type="checkbox"/> C：差 <input type="checkbox"/>                            |  |  |
| 验收单位   | 施工单位验收人员签字或盖章                                   |  |   |  |  |
|  | 监理单位验收人员签字或盖章                                   |  |  |  |  |
|  | 建设单位验收人员签字或盖章                                   |  |  |  |  |




# 总包/分包中间节点验收单

年 月 日

|  |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| 合同名称   | 洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同                                |  |   |  |  |
| 施工单位   | 北京首钢建设集团有限公司                                    |  |   |  |  |
| 建设单位   | 河南浩德龙瑞置业有限公司                                    |  |   |  |  |
| 工程开工日期   | 年 月 日   | 工程竣工日期                                   | 年 月 日   |  |  |
| 工程内容：9#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程完成。  |   |  |   |  |  |
| 验收结论：9#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋完成施工。 |   |  |   |  |  |
| 工程评价结果：在评价结果后打√                                |   |  |   |  |  |
| 1  | 工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>             |  | B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>  |  |  |
| 2  | 材料使用情况  | 安装质量满足                                   | 使用功能满足  | 观感                                     | 成品保护                                   |
|  | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>          | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>   | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>  | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 不符合 <input type="checkbox"/>                    | 不符合 <input type="checkbox"/>             | 不符合 <input type="checkbox"/>  | 不符合 <input type="checkbox"/>           | 不符合 <input type="checkbox"/>           |
| 质量：A：优良 <input type="checkbox"/>               |   | B：合格 <input checked="" type="checkbox"/> |   | C：不合格 <input type="checkbox"/>         |  |
| 3  | 安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>   |  | B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/> C：出现中、特大事故 <input type="checkbox"/>                 |  |  |
| 4  | 现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/> |  | B：一般 <input type="checkbox"/> C：差 <input type="checkbox"/>                            |  |  |
| 验收单位   | 施工单位验收人员签字或盖章                                   |  |   |  |  |
|  | 监理单位验收人员签字或盖章                                   |  |  |  |  |
|  | 建设单位验收人员签字或盖章                                   |  |  |  |  |




# 总包/分包中间节点验收单

年 月 日

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| 合同名称  | 洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同                                |  |   |  |  |
| 施工单位  | 北京首钢建设集团有限公司                                    |  |   |  |  |
| 建设单位  | 河南浩德龙瑞置业有限公司                                    |  |   |  |  |
| 工程开工日期  | 年 月 日   | 工程竣工日期                                   | 年 月 日   |  |  |
| 工程内容：10#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程完成。  |   |  |   |  |  |
| 验收结论：10#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋完成施工。 |   |  |   |  |  |
| 工程评价结果：在评价结果后打√                                 |   |  |   |  |  |
| 1   | 工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>             |  | B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>  |  |  |
| 2   | 材料使用情况  | 安装质量满足                                   | 使用功能满足  | 观感                                     | 成品保护                                   |
|   | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>          | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>   | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>  | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 不符合 <input type="checkbox"/>                    | 不符合 <input type="checkbox"/>             | 不符合 <input type="checkbox"/>  | 不符合 <input type="checkbox"/>           | 不符合 <input type="checkbox"/>           |
| 质量：A：优良 <input type="checkbox"/>                |   | B：合格 <input checked="" type="checkbox"/> |   | C：不合格 <input type="checkbox"/>         |  |
| 3   | 安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>   |  | B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/> C：出现中、特大事故 <input type="checkbox"/>                 |  |  |
| 4   | 现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/> |  | B：一般 <input type="checkbox"/> C：差 <input type="checkbox"/>                            |  |  |
| 验收单位  | 施工单位验收人员签字或盖章                                   |  |   |  |  |
|   | 监理单位验收人员签字或盖章                                   |  |  |  |  |
|   | 建设单位验收人员签字或盖章                                   |  |   |  |  |

# 总包/分包中间节点验收单

年 月 日

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| 合同名称  | 洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同                                |  |   |  |  |
| 施工单位  | 北京首钢建设集团有限公司                                    |  |   |  |  |
| 建设单位  | 河南浩德龙瑞置业有限公司                                    |  |   |  |  |
| 工程开工日期  | 年 月 日   | 工程竣工日期                                   | 年 月 日   |  |  |
| 工程内容：12#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程完成。  |   |  |   |  |  |
| 验收结论：12#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋完成施工。 |   |  |   |  |  |
| 工程评价结果：在评价结果后打√                                 |   |  |   |  |  |
| 1   | 工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>             |  | B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>  |  |  |
| 2   | 材料使用情况  | 安装质量满足                                   | 使用功能满足  | 观感                                     | 成品保护                                   |
|   | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>          | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>   | 符合 <input checked="" type="checkbox"/>  | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> | 符合 <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 不符合 <input type="checkbox"/>                    | 不符合 <input type="checkbox"/>             | 不符合 <input type="checkbox"/>  | 不符合 <input type="checkbox"/>           | 不符合 <input type="checkbox"/>           |
| 质量：A：优良 <input type="checkbox"/>                |   | B：合格 <input checked="" type="checkbox"/> |   | C：不合格 <input type="checkbox"/>         |  |
| 3   | 安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>   |  | B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/> C：出现中、特大事故 <input type="checkbox"/>                 |  |  |
| 4   | 现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/> |  | B：一般 <input type="checkbox"/> C：差 <input type="checkbox"/>                            |  |  |
| 验收单位  | 施工单位验收人员签字或盖章                                   |  |   |  |  |
|   | 监理单位验收人员签字或盖章                                   |  |  |  |  |
|   | 建设单位验收人员签字或盖章                                   |  |  |  |  |