


# 单项工程验收单（分包）

2024年3月7日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年3月2日	工程竣工日期	2024年3月7日		
工程内容：一批次车库底板1-9轴/A-R轴车库底板涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，干撒水泥基渗透结晶 $\geq 1.8\text{KG}$ 每平方米，密封原卷材大于500mm。					
验收结论： <i>验收合格</i>					
工程评价结果：在评价结果后打 $\checkmark$					
1	工期：A：超计划天数		$\checkmark$ B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量： $\checkmark$ A：优良		B：合格	C：不合格	
3	安全： $\checkmark$ A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场： $\checkmark$ A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		<i>李XX</i>		
	监理单位验收人员签字或盖章		<i>李明</i> 2024.6.16		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
	<i>王XX</i> 24.6.18				

# 单项工程验收单（分包）

2024年3月10日

合同名称	悠然居项目防水工程		
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司		
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司		
工程开工日期	2024年3月4日	工程竣工日期	2024年3月10日
工程内容：一批次车库底板 9-16 轴/A-R 轴车库底板涂刷 JS 复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，干撒水泥基渗透结晶 $\geq 1.8\text{KG}$ 每平方米，密封原卷材大于 500mm。			
验收结论： <u>验收合格</u>			
工程评价结果：在评价结果后打 $\checkmark$			
1	工期：A：超计划天数		$\checkmark$ B：未超计划
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足
	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$
	不符合	不符合	不符合
质量：A： $\checkmark$ 优良		B：合格	C：不合格
3	安全： $\checkmark$ A：未出事故		B：出现轻微事故 C：出现中、特大事故
4	现场： $\checkmark$ A：整洁、无浪费		B：一般 C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		
	监理单位验收人员签字或盖章		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章		
	工程部	设计部	成本部
<u>王飞</u> 2024.6.18			




# 单项工程验收单（分包）

2024年3月28日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年3月22日	工程竣工日期	2024年3月28日		
工程内容：一批次车库底板 16-28 轴/1/D-U 轴车库底板涂刷 JS 复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，干撒水泥基渗透结晶 $\geq 1.8\text{KG}$ 每平方米，密封原卷材大于 500mm。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打 $\checkmark$					
1	工期：A：超计划天数		<input checked="" type="checkbox"/> B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量：A： $\checkmark$ 优良		B：合格	C：不合格	
3	安全： $\checkmark$ A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场： $\checkmark$ A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		<u>张士江</u>		
	监理单位验收人员签字或盖章		<u>李</u> 2024.6.16		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
	<u>李</u> 24.6.18				


# 单项工程验收单（分包）

2024年4月8日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年4月4日	工程竣工日期	2024年4月8日		
工程内容：一批次车库底板 28-37 轴/I/D-U 轴车库底板涂刷 JS 复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，干撒水泥基渗透结晶 $\geq 1.8\text{KG}$ 每平方米，密封原卷材大于 500mm。					
验收结论：验收合格					
工程评价结果：在评价结果后打 $\checkmark$					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划 $\checkmark$		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良 $\checkmark$		B：合格 $\checkmark$ C：不合格			
3	安全：A：未出事故 $\checkmark$		B：出现轻微事故 C：出现中、特大事故		
4	现场：A：整洁、无浪费 $\checkmark$		B：一般 C：差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 李... 2024.6.16		
	监理单位验收人员签字或盖章		 刘... 2024.6.18		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
					

# 单项工程验收单（分包）

2024年4月21日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年4月16日	工程竣工日期	2024年4月21日		
工程内容：一批次车库底板 37-48 轴/I/D-X 轴车库底板涂刷 JS 复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，干撒水泥基渗透结晶 $\geq 1.8\text{KG}$ 每平方米，密封原卷材大于 500mm。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打 $\checkmark$					
1	工期：A：超计划天数		B： $\checkmark$ 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量： $\checkmark$ A：优良		B： $\checkmark$ 合格		C：不合格	
3	安全： $\checkmark$ A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场： $\checkmark$ A：整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 李士凡		
	监理单位验收人员签字或盖章		李士凡 2024.6.16 刘广洪 2024.6.18		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
李士凡 2024.6.18					


# 单项工程验收单（分包）

2024年3月8日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年3月4日	工程竣工日期	2024年3月8日		
工程内容：一批次车库底板48-58轴/G-V轴车库底板涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，干撒水泥基渗透结晶 $\geq 1.8\text{KG}$ 每平方米，密封原卷材大于500mm。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量：A：优良		B：合格	C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章		刘宁兴 2024.6.18		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
	张飞 24.6.18				

# 单项工程验收单（分包）

2024年3月26日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年3月17日	工程竣工日期	2024年3月26日		
工程内容：一二期车库连通通道底板 18-32 轴/Y-AF 底板涂刷 JS 复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，干撒水泥基渗透结晶 $\geq 1.8\text{KG}$ 每平方米，密封原卷材大于 500mm。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打 $\checkmark$					
1	工期：A：超计划天数		B： $\checkmark$ 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量： $\checkmark$ A：优良		B：合格	C：不合格	
3	安全： $\checkmark$ A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场： $\checkmark$ A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章		2024.6.18		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
	2024.6.18				


# 单项工程验收单（分包）

2024年5月15日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年5月11日	工程竣工日期	2024年5月15日		
工程内容：一二期车库过道侧墙涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ 每平方米。					
验收结论：验收合格					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格	C：不合格		
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
24.6.18					

# 单项工程验收单（分包）

2024年3月20日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年3月19日	工程竣工日期	2024年3月20日		
工程内容：3-5号楼车库西侧墙涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ 每平方米。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量：A：优良 <input checked="" type="checkbox"/>		B：合格 <input checked="" type="checkbox"/>		C：不合格 <input type="checkbox"/>	
3	安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/>		C：出现中、特大事故 <input type="checkbox"/>
4	现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/>		B：一般 <input type="checkbox"/>		C：差 <input type="checkbox"/>
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
					

# 单项工程验收单（分包）

2024年3月27日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年3月26日	工程竣工日期	2024年3月27日		
工程内容：7-8号楼车库东侧墙涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ 每平方米。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B： <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
质量： <input checked="" type="checkbox"/> 优良      B：合格      C：不合格					
3	安全： <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B：出现轻微事故      C：出现中、特大事故		
4	现场： <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B： <input checked="" type="checkbox"/> 一般      C：差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
					

# 单项工程验收单（分包）

2024年4月12日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年4月11日	工程竣工日期	2024年4月12日		
工程内容：5-6号楼车库侧墙涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ 每平方米。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良 <input checked="" type="checkbox"/>		B：合格 <input checked="" type="checkbox"/>	C：不合格		
3	安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B：出现轻微事故 <input checked="" type="checkbox"/>	出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/>		B：一般 <input checked="" type="checkbox"/>	差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
					

# 单项工程验收单（分包）

2024年5月5日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年5月2日	工程竣工日期	2024年5月5日		
工程内容：6-7、8-9号楼中间车库侧墙涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ 每平方米。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B： <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A： <input checked="" type="checkbox"/> 优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A： <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B：出现轻微事故 C：出现中、特大事故		
4	现场：A： <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B： <input checked="" type="checkbox"/> 一般 C：差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
					

# 单项工程验收单（分包）

2024年6月4日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年6月4日	工程竣工日期	2024年6月8日		
工程内容：一批次车库坡道底板涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，干撒水泥基渗透结晶品 $\geq 1.8\text{KG}$ 每平方米。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量：A：优良		B：合格 C：不合格		
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故 C：出现中、特大事故		
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般 C：差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		41031 23999		
	监理单位验收人员签字或盖章		24.6.16 刘广		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
	24.6.16				

# 单项工程验收单（分包）

2024年6月13日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年6月12日	工程竣工日期	2024年6月13日		
工程内容：一批次车库坡道侧墙内墙涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ ，涂刷JS防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打 $\checkmark$					
1	工期：A：超计划天数		B： <u>未超计划</u>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<u>符合</u>	<u>符合</u>	<u>符合</u>	<u>符合</u>	<u>符合</u>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量： <u>A：优良</u>		B： <u>合格</u> C：不合格		
3	安全： <u>A：未出事故</u>		B：出现轻微事故 C：出现中、特大事故		
4	现场： <u>A：整洁、无浪费</u>		B：一般 C：差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
	<u>李</u> 2024.7.9				