

# 总包/分包中间节点验收单

年 月 日

|  |   |        |   |        |            |
|--|---|--------|---|--------|------------|
| 合同名称   | 洛阳市洛龙区悠然居项目主体检测、见证取样、节能检测、室内环境检测、地基检测、动力触探、土壤氡、防雷检测工程施工合同 |        |   |        |            |
| 施工单位   | 洛阳业丰建设工程服务有限公司  |        |   |        |            |
| 建设单位   | 河南浩德龙瑞置业有限公司  |        |   |        |            |
| 工程开工日期   | 年   | 月      | 日   | 工程竣工日期 | 年 月 日      |
| 工程内容：洛阳市洛龙区悠然居项目主体检测、见证取样、节能检测、室内环境检测、地基检测、动力触探、土壤氡、防雷检测工程 |   |        |   |        |            |
| 验收结论：已完成见证、主体、拉拔、节能检测报告 3600 份。                            |   |        |   |        |            |
| 工程评价结果：在评价结果后打√  |   |        |   |        |            |
| 1  | 工期：A：超计划天数  |        | B：未超计划  |        |            |
| 2  | 材料使用情况  | 安装质量满足 | 使用功能满足  | 观感     | 成品保护       |
|  | 符合  | 符合     | 符合  | 符合     | 符合         |
|  | 不符合   | 不符合    | 不符合   | 不符合    | 不符合        |
| 质量：A：优良  |   | B：合格   |   | C：不合格  |            |
| 3  | 安全：A：未出事故   |        | B：出现轻微事故  |        | C：出现中、特大事故 |
| 4  | 现场：A：整洁、无浪费   |        | B：一般  |        | C：差        |
| 验收单位   | 施工单位验收人员签字或盖章   |        |   |        |            |
|  | 监理单位验收人员签字或盖章   |        |  |        |            |
|  | 建设单位验收人员签字或盖章   |        |   |        |            |