


单项工程验收单（分包）

2024年8月11日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年8月2日	工程竣工日期	2024年8月11日		
工程内容：二批次车库底板 50-57 轴/AW-AH 轴涂刷 JS 复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，干撒水泥基渗透结晶 $\geq 1.8\text{KG}$ 每平方米，密封原卷材大于 500mm。					
验收结论： <u>合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打 \checkmark					
1	工期：A：超计划天数		<input checked="" type="checkbox"/> B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合
	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	质量： <input checked="" type="checkbox"/> A：优良		B：合格	C：不合格	
3	安全： <input checked="" type="checkbox"/> A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场： <input checked="" type="checkbox"/> A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
	<u>李瑞</u> 8-12/24				

单项工程验收单（分包）

2024年7月29日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年7月22日	工程竣工日期	2024年7月29日		
工程内容：二批次车库底板 57-64 轴/AU-AK 轴涂刷 JS 复合防水涂料≥1.5mm 厚，干撒水泥基渗透结晶≥1.8KG 每平方米，密封原卷材大于 500mm。					
验收结论： 					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
李强 7-30/24					



单项工程验收单（分包）

2024年7月11日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年7月7日	工程竣工日期	2024年7月11日		
工程内容：二批次车库底板 30-50 轴/AW-AK 轴涂刷 JS 复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，干撒水泥基渗透结晶 $\geq 1.8\text{KG}$ 每平方米，密封原卷材大于 500mm。					
验收结论： <u>合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
李瑞玲 7-12/24					

单项工程验收单（分包）

2024年6月10日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年6月4日	工程竣工日期	2024年6月10日		
工程内容：二批次车库底板 5-30 轴/AF-AV 轴涂刷 JS 复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，干撒水泥基渗透结晶 $\geq 1.8\text{KG}$ 每平方米，密封原卷材大于 500mm。					
验收结论： 					
工程评价结果：在评价结果后打 \checkmark					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 \checkmark	符合 \checkmark	符合 \checkmark	符合 \checkmark	符合 \checkmark
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量： \checkmark A：优良 B：合格 C：不合格					
3	安全： \checkmark A：未出事故		B：出现轻微事故 C：出现中、特大事故		
4	现场： \checkmark A：整洁、无浪费		B：一般 C：差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章  李士江 24.6.10				
	监理单位验收人员签字或盖章 李士江 24.6.10				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
李士江 6-11/24					

单项工程验收单（分包）

2024年8月15日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年8月11日	工程竣工日期	2024年8月15日		
工程内容：1号楼西侧车库裙楼外墙涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ ，涂刷JS防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，立墙与底板砖膜处外翻50cm					
验收结论： 					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		<input checked="" type="checkbox"/> B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量：A：优良		B：合格	C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
李提翰 8-16/24					

单项工程验收单（分包）

2024年6月20日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年6月10日	工程竣工日期	2024年6月20日		
工程内容：二批次车库底板西侧裙楼底板涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，干撒水泥基渗透结晶 $\geq 1.8\text{KG}$ 每平方米，密封原卷材大于500mm。					
验收结论： <u>合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		<input checked="" type="checkbox"/> B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格	C：不合格		
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
李进东 6-22/24					

单项工程验收单（分包）

2024年7月8日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年7月2日	工程竣工日期	2024年7月8日		
工程内容：一批次车库坡道侧墙外侧，侧墙涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ ，涂刷JS防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚					
验收结论： 					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良 B：合格 C：不合格					
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故 C：出现中、特重大事故		
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般 C：差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
					

单项工程验收单（分包）

2024年5月28日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年5月16日	工程竣工日期	2024年5月28日		
工程内容：1号楼地下室主楼外墙北侧、西侧涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ ，涂刷JS防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，外墙顶部上翻45cm，立墙与底板砖膜外翻50cm					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：√未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合√	符合√	符合√	符合√	符合√
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：√优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：√未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场：A：√整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		2024.5.28		
	监理单位验收人员签字或盖章		2024.5.28		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
李瑞琳 6-2/24					

单项工程验收单（分包）

2024年6月24日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年6月12日	工程竣工日期	2024年6月24日		
工程内容：11号楼地下室主楼外端北侧涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ ，涂刷JS防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，外端顶部上翻45cm，立墙与底板砖膜外翻50cm					
验收结论：验收合格					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量：A：优良		B：合格	C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特重大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		2024.6.24		
	监理单位验收人员签字或盖章		2024.6.24		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
	李瑞新		6-25/24		

单项工程验收单（分包）

2024年8月10日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年8月1日	工程竣工日期	2024年8月10日		
工程内容：13号楼地下室主楼外墙北、东、南侧涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ ，涂刷JS防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，立墙顶部上翻45cm，立墙与底板砖膜外翻50cm					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
李瑶 8-10/24					