

考核单

工程名称：悠然居项目

编号：SG-02



致：北京首钢建设集团有限公司

内容：

2024年7月6日，我单位人员在巡查中发现，你单位施工的9#楼户墙基层未整改完成，已私自进行粉刷施工。现要求你单位暂停9#楼抹灰施工，进行自检整改，整改完成报我监理部验收合格后，方可进行下一道工序的施工。

参考《悠然居项目现场管理办法》第三章、第9条之规定，对你单位进行 1000元（壹仟元整） 考核。

望你单位高度重视，加强质量管理，严格执行报验制度。



悠然居监理部

2024.07.6

监理单位签字：

中勘十院国际工程有限公司
 刘开成 2024.7.6
 1081

建设单位签字：

张... 2024.7.6

考核单

工程名称：悠然居项目

编号：SG-02

致：北京首钢建设集团有限公司

内容：

建设单位工管中心7月份月度巡检中，提出你单位现场使用窗台压顶高度不足的问题。



8月12日，周安全、质量检查中，抽查现场压顶高度，发现仍有高度不足的情况。

参考《悠然居项目现场管理办法》第三章、第14条之规定，对你单位进行500元（伍佰元整）考核。

望你单位高度重视，加强质量管理，做好对施工人员的技术交底工作。



监理单位签字:  24.8.13

建设单位签字:  8-13/24 

考核单

工程名称：悠然居项目

编号：SG-028

致：北京首钢建设集团有限公司

内容：

2024年8月20日上午11点，建设单位组织各参建单位对3#、5#楼楼内垃圾清理问题进行责任区划分，现场要求于当日清理完毕。

在8月21日进行检查时发现，由你单位负责清理的3#楼七层清理不到位。（详情见附件）

根据会议要求，对你单位进行5000元（大写：伍仟元整）考核。

请你单位高度重视此问题，立即组织人员尽情垃圾清运工作，于今日（8月22日）下午下班前，将你单位的责任区内的垃圾清运干净。同时，尽快将考核金额缴纳至建设单位处。

悠然居监理部

2024.8.22

监理单位签字：

刘子然 2024.8.22

建设单位签字：

张景 陈卓 2024.8.23

附件:



陈卓

考核单

工程名称：悠然居项目
致：北京首钢建设集团有限公司

编号：SG-029

内容：

2024年8月21日建设单位工管中心8月份月月度巡检过程中，发现你单位现场地下车库顶板浇筑的施工人员以及11#楼施工人员未佩戴安全帽。

现对你单位进行300元（大写：叁佰元整）考核。

请你单位高度重视此问题，加强对现场施工人员的安全教育和交底工作，杜绝此类现象的发生。



监理单位签字：

刘子波 2024.8.22

建设单位签字：

张景浩 陈卓 2024.8.23

考核单

工程名称：悠然居项目

自研。


编号：SG-030

内容：

2024年8月24日巡视过程中，发现你单位人员在10#楼、12#楼屋面施工中未佩戴安全帽。

现对你单位进行300元（大写：叁佰元整）考核。

请你单位高度重视此问题，加强对现场施工人员的安全教育和交底工作，杜绝此类现象的发生。



悠然居监理部



监理单位签字：

刘广波

2024.8.24

建设单位签字：

张

2024.8.24

陈

2024.8.24