

总包/分包中间节点验收单

年 月 日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同				
施工单位	北京首钢建设集团有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	年 月 日	工程竣工日期	年 月 日		
工程内容：3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、12#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求内墙抹灰、外墙抹灰、楼地面、屋面工程完成。					
验收结论： 3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、12#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求内墙抹灰、外墙抹灰、楼地面、屋面工程完成施工。					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>		B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>
质量：A：优良 <input type="checkbox"/>		B：合格 <input checked="" type="checkbox"/>		C：不合格 <input type="checkbox"/>	
3	安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/> C：出现中、特重大事故 <input type="checkbox"/>		
4	现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/>		B：一般 <input type="checkbox"/> C：差 <input type="checkbox"/>		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位验收人员签字或盖章		6#7#8#9#10#12#楼石管罩面不再施工，户内排风管道及卫生间因改精装修影响环境 陈卓 2024.10.26		