


总包/分包中间节点验收单

年 月 日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目总承包合同				
施工单位	北京首钢建设集团有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	年 月 日	工程竣工日期	年 月 日		
<p>工程内容：1#楼、2#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求内墙抹灰、外墙抹灰、楼地面、屋面工程完成；11#楼、13#楼按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程完成。</p>					
<p>验收结论：1#楼、2#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求内墙抹灰、外墙抹灰、楼地面、屋面工程完成施工；11#楼、13#楼已按照设计图纸、质量要求、进度要求二次结构、砌体、构造柱和安装预埋工程完成施工。</p>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数 <input type="checkbox"/>		B：未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>	不符合 <input type="checkbox"/>
质量：A：优良 <input type="checkbox"/>		B：合格 <input checked="" type="checkbox"/>		C：不合格 <input type="checkbox"/>	
3	安全：A：未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B：出现轻微事故 <input type="checkbox"/>		C：出现中、特重大事故 <input type="checkbox"/>
4	现场：A：整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/>		B：一般 <input type="checkbox"/>		C：差 <input type="checkbox"/>
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位验收人员签字或盖章				
			<p>李... 2024.11.1</p> <p>刘... 2024.11.1</p> <p>张... 2024.11.4</p> <p>刘... 2024.11.6</p> <p>陈... 2024.11.6</p>		