


工程款支付申请单


编号: 001

项目名称	浩德·山水文苑 (栾川)	施工单位	河南云河测绘工程有限公司
合同名称	沉降观测及基坑监测工程合同	合同编号	LCS1-JA-029
<p>致: <u>栾川县浩德颐康文旅有限公司</u></p> <p>我方与贵单位签订《栾川山水文苑 S1 地块及售楼部沉降观测及基坑监测工程合同》，我单位已实际完成 S1 地块及售楼部沉降观测及基坑监测全部工作，相关报告已提交贵单位。根据合同第六条付款方式第 (2) 条: 2、主体封顶，提交阶段性沉降观测报告，付至合同金额 80%; 工程竣工，提交最终报告后，付至合同总价款的 100%。本次请款金额为: ¥92800.00 元整 (大写: 玖万贰仟捌佰元整)。</p> <p>请予以审核批准，谢谢!</p> <p>开户行: 工商银行郑州中苑名都支行 账号: 1702021109200156878</p> <p>施工单位 (章): </p> <p>项目经理: <u>杨正峰</u></p> <p>日期: 2024.12.16</p>			

备注: 本表做为支付工程款的附件。

工程进度、质量、安全确认单

编号：001

项目名称	浩德·山水文苑（栾川）	施工单位	河南云河测绘工程有限公司
合同名称	沉降观测及基坑监测工程合同	合同编号	LCS1-JA-029
<p>致：栾川县浩德颐康文旅有限公司</p> <p>我方与贵单位签订《栾川山水文苑 S1 地块及售楼部沉降观测及基坑监测工程合同》，我单位已实际完成 S1 地块及售楼部沉降观测及基坑监测全部工作，相关报告已提交贵单位。根据合同第六条付款方式第（2）条：2、主体封顶，提交阶段性沉降观测报告，付至合同金额 80%；工程竣工，提交最终报告后，付至合同总价款的 100%。现向贵单位申请对应已完工程部分的工程进度款。</p> <p style="text-align: center;">请予以审核确认，谢谢。</p>			
工程 进度 质量 安全 描述	<p>1. 质量情况符合要求；</p> <p>2. 现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3. 进度满足合同要求。</p>		
监理单位审核意见：  内容属实 签字：李万久 日期：2024.12.16		施工单位：栾川山水 日期：2024.12.16 建设单位审核意见：工程竣工验收合格，报世良信，请成本审核。 工程师签字：王峰 日期：2024.12.16 工程总签字：李万久 日期：2024.12.16	

注：本表由施工单位填报，工程师和监理单位进行审核、确认，必要时须携带本表合约部到进场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

单项工程验收单

年 月 日

合同名称	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部沉降观测及基坑监测工程合同				
施工单位	河南云河测绘工程有限公司				
建设单位	栾川县浩德颐康文旅有限公司				
工程开工日期	2021 年 4 月 27 日	工程竣工日期	2024 年 11 月 30 日		
工程内容: 完成栾川山水文苑 S1 地块及售楼部及基坑监测工程, 出具相应观测报告。					
验收结论: 观测报告, 观测报告齐全,					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合/√	符合/√	符合/√	符合/√	符合/√
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: 合格/√	C: 不合格	
3	安全: A: 未出事故/√		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特重大事故	
4	现场: A: 整洁、无浪费/√		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		杨兴华		
	监理单位验收人员签字或盖章		陈子凡		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部	项目营销	物业公司
吴明	/	/	/	/	