


总包/分包中间节点验收单

年 月 日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目主体检测、见证取样、节能检测、室内环境检测、地基检测、动力触探、土壤氡、防雷检测工程施工合同				
施工单位	洛阳业丰建设工程服务有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	年 月 日	工程竣工日期	年 月 日		
工程内容：洛阳市洛龙区悠然居项目主体检测、见证检测、拉拔检测、节能检测、室内环境检测、地基检测、动力触探、土壤氡、防雷检测工程					
验收结论：主体检测、见证检测、拉拔检测完成 100%、节能检测完成 100%、室内环境检测完成 100%、土壤氡检测完成 100%、防雷检测完成 100%，进度满足合同要求。相关检测已完成，报告已提交。					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 2025.1.8 刘广洪 2025.2.8		
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位验收人员签字或盖章		