

总包/分包中间节点验收单

年 月 日

合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目零星工程				
施工单位	四川雨林海月建设工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	年 月 日	工程竣工日期	年 月 日		
工程内容：8#楼、9#楼地下室钢制楼梯、1#楼钢制楼梯、地库照明灯带已完成。采光井檐口混凝土零星浇筑、采光井门窗边封口混凝土零星浇筑已完成。墙体砌筑已完成。顶楼电梯部位楼板拆除已完成。					
验收结论：					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
		质量：A：优良	B：合格	C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位验收人员签字或盖章				