


总包/分包中间节点验收单

年 月 日

合同名称	悠然居项目景观围墙工程				
施工单位	四川雨林海月建筑装饰有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	年 月 日	工程竣工日期	年 月 日		
工程内容：东面、北面、西面、土方开挖、土方回填、素土夯实、砼垫层、现浇构件钢筋、C30 混凝土浇筑、模板、砖砌墙、二级围墙已完成，东面抹灰已完成，西面瓷砖墙面、一级围墙、不锈钢金属面已完成，南面土方开挖、素土夯实已完成，详见工程进度款费用计算明细表。					
验收结论：					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特重大事故
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位验收人员签字或盖章				