



## 工程进度、质量、安全确认单

编号：001

项目名称	栾川山水文苑 S7 地块西半部分 地下车库顶板回填工程	施工单位	中灿道路运输(河南)有限公司 栾川分公司
合同名称	栾川山水文苑 S7 地块西半部分 地下车库顶板回填工程施工合同	合同编号	LCS7-JA-073
<p>致： <u>栾川县浩德颐康文旅有限公司</u></p> <p>我单位现已根据甲方通知要求完成合同约定的 S7 地块西大门及下沉庭院、22-28#楼区域车库顶板回填工程，并移交景观单位进行施工。根据开挖前实测数据及开挖后实测数据计算，本次基坑开挖外运总方量为 3785.1 m<sup>3</sup>。</p> <p>根据合同第十一条第 2 款约定乙方按照甲方要求分批次完成 S7 地块西半部分地下车库顶板区域回填堆土及粗平，每批次经甲方及相关单位验收合格，办理《施工场地移交单》，实测已完工程量并出具书面文件后，支付已完工程造价的 80%。</p> <p>现向贵单位申请核算已完工程对应的进度款请予以审核，谢谢！</p>			
工程 进度 质量 安全 描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">               施工单位: <u>陈冬阳</u> 日期: <u>2025.4.2</u> </div>		
监理单位审核意见: <u>赵培德</u>  签字: <u>赵培德</u> 日期: <u>2025.4.3</u>		建设单位审核意见: <u>施明</u> 工程师签字: <u>施明</u> 日期: <u>2025.4.3</u> 工程总签字: <u>施明</u> 日期:	

注：本表由施工单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。







