

# 单项工程验收单（分包）

2024年11月25日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年11月22日	工程竣工日期	2024年11月25日		
工程内容：2#、5#号楼内侧采光井侧墙涂刷JS复合防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{kg}$ 每平方米。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特重大事故
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
张					
2024.12.13					



# 单项工程验收单（分包）




2024年11月30日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年10月1日	工程竣工日期	2024年11月30日		
工程内容：12#-13#楼车库东侧墙、11#-13#楼车库北侧墙、10#-12#楼车库南侧墙、1#-11#楼车库北侧墙涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ ，涂刷JS防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格	C：不合格		
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费				
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
[Handwritten signatures and stamps]					



# 单项工程验收单（分包）



2024年11月30日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年10月1日	工程竣工日期	2024年11月30日		
工程内容：二批次车库顶板内侧侧墙（1#-2#-11#-10#-13#-12#号）楼中间车库顶板内侧侧墙）涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{kg}$ 每平方米，涂刷JS防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，侧墙沿正负零以上上翻45cm。（1#-2#-11#-10#-13#-12#号）楼外侧侧墙沿正负零以上上翻45cm，涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{kg}$ 每平方米，涂刷JS防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打 $\checkmark$					
1	工期：A：超计划天数		B： $\checkmark$ 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A： $\checkmark$ 优良		B：合格	C：不合格		
3	安全：A： $\checkmark$ 未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特重大事故	
4	现场：A： $\checkmark$ 整洁、无浪费		B：一般	C： $\checkmark$ 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章  徐世江				
	监理单位验收人员签字或盖章 监理  李洪 2024.12.6				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章 1101 11031103				
	工程部	设计部	成本部		
 2024.12.10					



# 单项工程验收单（分包）

2024年11月30日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年10月15日	工程竣工日期	2024年11月30日		
工程内容：二批次车库顶板（1#-2#-11#-10#-13#-12#号楼中间车库顶板）涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{kg}$ 每平方米，粘贴现制卷材 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，粘贴沥青油毡纸，铺贴PES18异形排水板，顶板与主楼交界处沿侧墙上翻45cm。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打 $\checkmark$					
1	工期：A：超计划天数		B： $\checkmark$ 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$	符合 $\checkmark$
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A： $\checkmark$ 优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A： $\checkmark$ 未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场：A： $\checkmark$ 整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章 				
	监理单位验收人员签字或盖章 监理单位：河南浩德龙瑞置业有限公司 签字：刘子波 2024.12.6				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部		成本部	
					



扫描全能王 创建

# 单项工程验收单（分包）

2024年11月30日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年11月26日	工程竣工日期	2024年11月30日		
工程内容：消防水池内部东、南、西、北侧墙涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{kg}$ ，涂刷JS防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，满粘现制卷材。消防水池底板涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{kg}$ ，涂刷JS防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，满粘现制卷材。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格	C：不合格		
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
[Signature]					



扫描全能王 创建

# 单项工程验收单（分包）

2024年11月30日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年10月15日	工程竣工日期	2024年11月30日		
工程内容：1#-2#-11#-10#-13#-12#号楼阳台及单元门栋突出部分底部涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{kg}$ ，涂刷JS防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合/	符合/	符合/	符合/	符合/
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部		成本部	
张超 2024.12.10					



# 单项工程验收单（分包）



2024年11月20日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年11月10日	工程竣工日期	2024年11月20日		
工程内容：二批次车库出入口顶涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{kg}$ 每平方米，粘贴现制卷材 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚，粘贴沥青油毡纸，铺贴PES18异形排水板。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：√未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合√	符合√	符合√	符合√	符合√
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：√优良		B：合格		C：不合格	
3	安全：A：√未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特重大事故
4	现场：A：√整洁、无浪费		B：一般		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章				
	监理单位验收人员签字或盖章				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部		成本部	
张明 2024.12.10					



# 单项工程验收单（分包）

2024年12月4日

合同名称	悠然居项目防水工程				
施工单位	河南水控防水工程有限公司洛龙分公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2024年12月1日	工程竣工日期	2024年12月4日		
工程内容：9#、6#、7#、8#、10#、11#、13#号楼外部采光井外翻涂刷水泥基渗透结晶 $\geq 1.5\text{KG}$ ，涂刷JS防水涂料 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚。					
验收结论： <u>验收合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打 $\checkmark$					
1	工期：A：超计划天数		B： $\checkmark$ 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合	$\checkmark$ 符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A： $\checkmark$ 优良                      B：合格                      C：不合格					
3	安全：A： $\checkmark$ 未出事故		B：出现轻微事故                      C：出现中、特重大事故		
4	现场：A： $\checkmark$ 整洁、无浪费		B：一般		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章 				
	监理单位验收人员签字或盖章 				
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
